

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



皮带机使用手册

挺强的，不过我试了下，好象不太准，B000的米长的皮带，功率成了000KW以上，不知道是不是我参数没设对？
可以高速级用皮带低速用链条 $F_n = F_{max} + F$ 八传动滚筒扭矩 $M_{max} = F_{max} D / 100$ 根据 F_n 初选滚筒,再根据初选滚筒直径计算传动滚筒的最大扭矩,此扭矩应小于所选传动滚筒的许用扭矩,否则应重新试选反算。本实用新型用于井下巷道内除尘，通过水压冲击空气产生反方向的推力使本实用新型自动旋转，形成方圆雾团，无需机械传动，节约水能电能及配套设施，雾化效果好。

所设计的整个机架结构都采用焊接或用螺栓连接，考虑到输送机的使用性，采用提升高度可调的结构，这样输送机不仅可提升设计的要求高度，而且也可以提升不同的高度。皮带机的设计是按照所给的要求条件,首先确定主要组成部分由驱动装置传动滚筒改向滚筒压辊从动辊及机架等几大部分组成驱动装置驱动装置是皮带机动力的来源,皮带机使用手册主要由电动机减速器间歇机构组成传动滚筒从动辊根据设计的特殊要求，在设计中采用了同步带轮作为主动轮同步带轮与驱动装置相连，从而传递动力。输送块度见表注：块度系指物料最大线性尺寸.3.工作环境温度：一般为- ~+ ，对于有特殊要求的工作场所，如高温寒冷防爆阻燃防腐蚀耐酸碱防水等条件，应采取相应的防护措施。主要参数（常用规格设计范围）1带宽：mm2带强：棉帆布带N/mm层；尼龙，聚酯帆布带~N/mm层；钢绳芯带st~stN/mm。带速：m/s最大输送能力：见表带速 带宽B与输送能力Iv的匹配

关系注：1. 输送能力 Q 值系按水平运输，动堆积角为 0° ，托辊槽角为 30° 时计算的。已设计完成整机的典型布置1. DT 型带式输送机的典型布置见图1. 带式输送机的整机由以下主要部件组成：输送带；驱动装置；滚筒；托辊；拉紧装置；机架；漏斗；导料槽；清扫器；卸料器等，见图部件分类代码见表。

部件概述. 1. 输送带：是曳引和承载物料的重要构件，DT 型系列采用普通型橡胶或其皮带机使用手册材质的输送带，选用时可根据张力大小采用棉帆布带，聚酯帆布带，尼龙帆布带及钢绳芯输送带。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/w17QPidai5GhJ.html>