

不锈钢制粉末混料机,不锈钢吸尘粉碎机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



不锈钢制粉末混料机,不锈钢吸尘粉碎机

详细说明产品简介本机可用于流动性较好的干性粉状或颗粒状物料的均匀混和，并且在混合过程中不产生物料的溶解挥发或变质。混和筒结构独特混和功效高无死角筒体用不锈钢材料制作内外壁抛光外形美观混和均匀用途广泛，符合GMP标准。由于回转运动，粉体粒在倾斜圆筒中，连续的反复交替分割合并；物料随机地从V形一区传递到另一区，同时粉粒体粒子间产生滑移，进行空间多次叠加，粒子为断分布在新产生的表面上，这样反复进行扩散运动，从而达到混合目的。技术参数桶体容积：升有效容积：升电机功率：0.KW搅拌转速：r/min外形尺寸：4000400mm机器重量：4KG操作过程检查机器：设备操作前的检查工作：检查混料机内有无异物，料斗内壁是否干燥。

备料：准备好需要混合的各种物料（切记：物料必须是干燥的），若物料不是干燥，得不能用此型号混合机，可采用我厂的槽型混合机，或先用烘箱烘干再用此机器进行操作。打开加料口盖加入物料加入另一种物料打开电源开关物料混合关闭电源接料混合好的物料注意事项使用前应进行一次空运转试车，在试车前应先检查卧式V型混合机全部连接件的坚固程度，减速器内的润滑油油量和电器设备的完整性，然后闭合总开关，通入电源，进行空运转试车。

使用前先将须加油处加好油，然后进行空载运转，检查各紧固件是否松动，电气是否正常，机械是否运转正常，如有异常，进行整修和调试。

吸尘粉碎机

将加料口转至上面，打开加料盖进行加料，加料量不可超过规定容积，然后关紧加料盖，开动机器进行运转，途中如发现异常，必须停机检查。实验室混合机保养事宜不锈钢制粉末混料机,不锈钢吸尘粉碎机适用于环境温度-CC，相对湿度<%，恒温最适宜，应放置通风干燥清洁的位置。定期检查机件，每月-次，检查项目为动力轴传动减速箱等各活动部分是否转动灵活以及磨损情况，发现缺陷应及时修复，以便混合机能正常使用。南京彩途机械设备有限公司的快速发展，得益于依靠国家药机产业结构调整的有力政策，得益于集成和借鉴国内外同行业的先进经验，也得益于我们着力打造先进的特色企业文化，依靠先进的企业文化促进企业生产力的快速发展。公司依托地区企业集中优势，立足“高技术，高质量，高效益”的“三高”建设方针，发扬“艰苦奋斗开拓务实争创一流”的企业精神和“我是彩途人”的团队精神，把创新发展战略品牌优势战略信息化战略作为彩途发展战略，坚持技术和管理创新，使彩途走上了科技领先超常规跨越式发展的道路。作为一个发展中的药机生产企业，充满着艰辛和坎坷，彩途自觉肩负“引领行业方向推动行业发展”的使命，公司立足于重实际办实事见实效，把文化理念融入到生产建设和质量管理的各个环节，致力于用文化提升领导力执行力和凝聚力，以文化促进生产力，以软实力提升彩途整体发展水平。该设备可根据用户产品的工艺要求选用碳钢不锈钢等材料制作，以及设置加热冷却装置，以满足不同的工艺和生产需要。加热形式有夹套电加热盘管加热，该设备结构设计合理工艺先进经久耐用，并具有操作简单使用方便等特点，是理想的投资少投产快收益高的化工设备。卧式螺带混合机主要技术参数密合式搅拌,容量大,操作简单安全性高本机由马达直接驱动,不易滑动,混合速度快,效率高桶体采用圆锥形桶底，配同仿形浆叶，短时间完成均匀拌料，效率高。能够满足塑料生产工艺要求，是生产塑料制品的理想设备厂址：河南郑州市郑上路北岗村号网址如下<http://hhjcom/>本产品网址：<http://cntradescom/bb/oushibo/sell/itemid-1657773.html>中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/DUoBBuXiuZueqC.html>