

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



### 重庆重庆采石厂,重庆重庆采石机器

（如图）日下午时分左右，位于重庆市北碚区天府镇的龙塘采石场石笋石材厂右边山坡约余方米的边坡山体突然发生垮塌，名正在现场进行采石作业的工人仅有人及时逃离现场，其余人被埋。

乱石从余米高的边坡山顶滚落下来，将整个工地掩盖，名逃离不及的工人瞬间被垮塌的碎石掩埋，正在施工的一辆挖土机被滚下的乱石砸扁。事故发生后，重庆市北碚区消防支队北碚区委区政府相关领导及公安卫生安监等部门人员先后赶往现场组织并实施救援，北碚区政府迅速启动应急预案。为尽快搜救出被掩埋人员，重庆市公安消防总队重庆重庆采石厂,重庆重庆采石机器还调派来司令部战训“专家”特勤支队生命探测仪等特勤装备和搜救犬前往支援，同时调来台挖掘机配合天府矿业有限公司救护队进行搜救。

截至日时，消防官兵已从垮塌的土石堆中搜救出人，其中人已死亡，人轻伤，另有人仍生死不明。据悉，事故采石场为重庆市富丰水泥集团富华水泥有限公司北碚区天府镇代家沟青龙咀的生产基地，具备合法开采资格和安全生产许可，证照齐全，每月产石子吨左右，已运行年，之前从未出现过安全事故。

记者从重庆市北碚区有关方面获悉，日下午时许，当地富丰水泥集团富华水泥有限公司在北碚区天府镇代家沟青龙咀的生产基地——龙塘采石场石笋石材厂发生边坡垮塌事故，造成余方土石跨塌人被埋。

### 采石厂重庆

据了解，北碚区指挥中心接警后，立启动应急预案；当地区委区政府相关官员以及消防公安卫生安监等部门人员亦立赶往现场组织实施救援，并成立了现场救援指挥部，设立搜救组医护组稳定工作组事故调查组现场维护组分头开展工作。为尽快搜救被埋人员，北碚区紧急调来挖掘机生命探测仪和搜救犬；重庆市消防总队特勤支队余名官兵以及天府矿业有限公司救护队也赶往现场支援。据当时在现场作业的一名打炮眼工人胡某介绍，事故发生时，采石场并没有放炮，有名工人在场内作业，却听得一位巨响，有名工人因来不及撤退被垮塌的碎石掩埋。据了解，当天上午，该采石场工人在现场纵向打了个炮眼，并埋有雷管和多公斤火药，随时都有爆炸的危险。北碚区委区政府官员称，将不遗余力抢救剩下的两名被埋人员，决不放弃最后一线希望；同时，将对此事故进行严肃调查处理，以此为鉴，举一反三切实抓好安全生产工作。

据天府镇安监办工作人员介绍，该采石场有合法的开采资格和安全生产许可，证照齐全，每月产石子吨左右，运行年间从未出现过安全事故。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/F4eyZhongQingWc55H.html>