

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



磨煤机检修

考虑到再过两个月就到迎峰度夏了，经跟甲方点检商议，趁这段时间机组负荷不是特别高，有长期停一台磨煤机运行的条件，决定将C磨煤机检修升格为磨煤机大修。在检修过程中，发现更换完筒体衬板后风环调节罩间隙不符合标准，这个参数直接影响石子煤率，为确保#炉C磨煤机能安全经济运行，项目部决定增加工作量，重新制作安装风环调节罩，总计用时小时，而一般磨煤机大修均为至天，#炉C磨煤机检修结束且运行取得了预想的效果。随后E磨煤机大修，工作量与C磨大修基本相同，在保证检修质量的情况下，锅炉班将工期缩短至小时，为年宣电制粉标段开创了一个新的亮点。检修人员必须穿好工作服鞋，佩带安全帽动火作业，必须办理动火作业票，动火分析合格，清除现场易燃物，设专人监护。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/IDKpMoMeisYyYB.html>