

山东边角料采用武汉电磁振动给料机控制仪

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



山东边角料采用武汉电磁振动给料机控制仪

XKZGZK系列电振机控制器是广泛应用于矿山水泥煤炭茶叶建材电力等行业中电磁振动给料机上的关键控制设备。外形尺寸：（高）×mm（宽）×mm（厚）二控制器使用方法：按控制器底部的接线标志，接入交流V电源，输出端接电磁振动给料机。三注意事项：可控硅的浪涌电流在规定范围内，对浪涌的次数有一定限制，因此，一般不要人为地对负载短路。四主要性能指标：输入电压：V交流输出电压：-9V直流可控硅导通角大于75度。武汉市华安电气有限公司生产的电动机保护器得到广大厂家的一致认可，MTP系列产品已经获得国家知识产权局专利，专利号：ZL。XKZ-GXKZ-0G，XKZ-0G,XKZ-G,XKZ-00G型控制器，是为电磁振动给料机提供电能的关键控制设备。

壁挂安装式，外形尺寸mm（高）×mm（宽）×mm（厚）；盘面安装式，外形尺寸mm（高）×mm（宽）×mm（深）；盘面安装式开孔尺寸：×。

型号及对应给料机三控制器使用方法：按控制器底部的接线标志，接入交流工作电源，输出端接电磁振动给料机。

四注意事项：可控硅的浪涌电流在规定范围内，对浪涌的次数有一定限制，因此，一般不要人为对负载短路。

控制器上的电源开关用来关断可控硅控制回路的电源，非主回路的电源，要进行维修，需要切断控制器的输入电源。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/RjYEShanDongM3A1B.html>