

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



煤矿生产煤的流程

今年月至月,全市煤矿企业虽然没有发生一起死亡事故,但越是风平浪静,越要如履薄冰,千万不能掉以轻心。据了解,近年来,遵义市始终把煤矿实现零死亡作为最崇高的理念最神圣的职责最强烈的意识和最硬的业绩来追求。

今年煤矿企业复工复产以来,遵义市安监部门认真研判安全生产存在的问题,并针对薄弱环节,采取层层落实责任,切实做到组织领导到位工作任务到位工作措施到位,坚决防范各类事故发生。月日,遵义市在桐梓县召开了煤矿安全生产现场调度会,进一步明确煤矿安全生产的责任,要求煤矿企业要以零死亡为神圣目标。

遵义市在强化常态化监督检查的情况下,紧紧抓住今年全省瓦斯治理年的这一契机,将瓦斯治理作为煤矿企业预防事故发生的头等大事,并随出台了治理瓦斯的十条硬规定。按照全覆盖零容忍严执法重实效的要求,对于查出的每一起安全隐患,督促企业立整改,不允许一家煤矿企业带病生产。

同时,严格实行打非治违暗察暗访警示教育通报约谈和经验交流五个不间断以及对安全隐患非法违法生产经营建设行为监管失职和事故查处四个零容忍。据了解,该市通过对煤矿企业安全隐患采取拉网式地毯式的排查,截至目前,累计查出一般安全隐患条重大隐患条,已有家煤矿企业被责令停产整顿。今年一季度,全市有家煤矿达到安全质量二级标准,家煤矿实现瓦斯抽采利用,完成煤矿瓦斯抽采316 。

煤矿生产煤的流程

与此同时,该市煤矿生产煤的流程还进一步建立完善跨行业跨部门的横向联合执法机制,对煤矿企业实施全程安全管控;不断充实煤矿企业安全生产检查的专家库,进一步优化专家检查的方式,扩大专家参与检查煤矿安全生产的覆盖面。月日时分左右,重庆万盛经开区南桐矿业公司砚石台煤矿井下4S回采工作面发生一起重大瓦斯事故,造成人死亡人受伤。重庆市煤矿安全监察局相关负责人说,经事故调查组调查,事故的具体原因为工作面下隅角采空区内混有硫铁矿石结核的煤自燃,点燃工作面下隅角附近采空区内积聚的瓦斯,引起了第一次瓦斯爆炸;高温火焰的传播和冲击波造成的紊乱气流导致工作面上部采空区积聚的瓦斯发生第二次爆炸。他说,目前检察机关已对存在失职渎职人员进行了初步认定,公安机关也对相关责任人进行了初步调查认定,下一步将继续加强沟通协调,划清责任,尽快提交事故调查报告并按程序报批结案。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/Tij2MeiKuangImpKL.html>