

立磨机磨辊漏油处理

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



立磨机磨辊漏油处理

平衡管溢流油及处理ATOX立磨的磨辊润滑系统采用了外循环方式，有个磨辊，磨辊润滑系统分成组管路，每组管路都由供油管回油管和平衡管组成。年月份，磨辊油站几次因供油泵min不供油跳停过后，号辊开始出现回油不畅现象，回油开始不正常，有时甚至从平衡管溢出，严重影响了立磨磨辊油站的运行。紧接着号辊亦出现类似现象，回油泵前的压力表甚至出现正压，将回油泵后管道打开进行放气可以维持一段时间。对此故障，当时误认为是回油软管漏气导致磨辊内油抽不回来所致，随对号回油软管全部进行更换，但并没有解决问题。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/Veo4LiMoCEuN4.html>