

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



客服中心

服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



纯净的锆英砂

纯净的锆英砂为无色透明晶体，常因产地不同含杂质的种类与数量不同而染成黄橙红褐等色，结晶构造属四方晶系，呈四方锥柱形，比重~，比重的变化有时与成分和蚀变状态有关锆英石解理不完全，均匀莫氏硬度为~级，折射率-，熔点随所含杂质的不同在~内波动。锆英砂是最重要的含锆矿物，在锆矿物中分布最广储量最大类型最多，是一种以锆的硅酸盐为主要组成的矿物。锆英砂是制取锆铅及多种锆制品的主要原料，具有熔点高热导率低线膨胀系数小等特点，广泛用于冶金铸造等行业。锆英石用于耐火材料（称锆质耐火材料，如锆刚玉砖，锆质耐火纤维），铸造行业铸型用砂（精密铸件型砂），精密搪瓷器具，此外也用于玻璃金属（海绵锆）以及锆化合物（二氧化锆氯化锆锆酸钠氟锆酸钾硫酸锆等）的生产中。可制作玻璃窑的锆英石砖，盛钢桶用锆英石砖捣打料和浇注料；添加到其纯净的锆英砂材料中可改善其性能，如合成堇青石中添加锆英砂，可拓宽堇青石的烧结范围，而又不影响其热震稳定性；在高铝砖中添加锆英砂，制造抗剥落高铝砖，热震稳定性大大提高；纯净的锆英砂还可用于提取ZrO₂。故云南钛精矿成为冶炼深加工必备不少的原料金红石是就是较纯的二氧化钛，一般含二氧化钛在%以上，是提炼钛的重要矿物原料，但在地壳中储量较少。

纯净的锆英砂

常因产地不同含杂质的种类与数量不同而染成黄橙红褐等色，硬度，比重 - ，折射率 - ，熔点为。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/jeG1ChunJingrCM8f.html>