

## 矿山的生产成本计算

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 矿山的生产成本计算

依据设计工艺部分提供的各种材料消耗和材料单价计算，计算中应考虑运杂费用（一般为价格的%~%）。

折旧费 国家资产折旧费=固定资产原始价值折旧率/年产量（元/t）折旧率可从有关规定中查得，也可由下式计算：固定资产的大修理费用也属于折旧范畴。税金 的计算随国家及地方的税收政策的变化而变化，某一年的所得税一般为：年所得税=（销售收入+其他收入-年经营费-折旧费）所得税率式中，其他收入主要是固定资产残值和流动资金回收。二 固定成本与可变成本 计算按成本项目得出各项生产成本，分别将属于国家成本与可变成本的费用相加，可得的固定成本与可变成本。将总成本分为固定成本与可变成本后，总成本与年产量的关系可用一线性方程表示， $C=F+VQ$ 式中C总成本，元；F固定成本，元；V可变成本，元/t；Q年产量，t。

若已知两年的总成本分别为C和C，产量分别为Q和Q，则当拥有多年的产量与成本数据时，再精确的算法是利用最小二乘法：break\_pages 第三节选矿生产成本 选矿生产成本分为固定成本和可变成本。总的原则是，在估算生产成本时，应按照逻辑次序研究每个生产工艺单位，以及辅助公用设施（电子供水供气尾矿）基础设施（住所办公室排班室车间）其他（保险税费总部办公费）和环境控制（监测复垦）。破碎厂：[h/dd/周周破碎厂](http://dd/周周破碎厂)运转率（%）；磨浮厂：[h/dd/周周磨浮厂](http://dd/周周磨浮厂)运转率（%）。

## 矿山生产成本

产通方便的地区，通常采用h工作制；边远地区采用h工作制可能较好，因为人员从生产现场到最近城市往返需要乘飞机。生产现场地处边远地区，通常选择h工作制，因为这是在社会设施投资和超时费及罚款之间综合平衡考虑后，比较经济的方案。表四班三运转制定员表h班连续生产，采用典型的三班或四班制定员表，一个人工作个白班，接着个夜班，然后休息~周。药剂制备消耗品搬运和储存供电供水供气尾矿排放产品装运质量控制小修等可以按作业班配备或安排白班职员。编制生产定员表，重要的是与现场和公司定员需求相结合，以保证不遗漏岗位，需要注意的是采矿与选矿的范围划分（谁供破碎机矿石），基础设施维修工资备件采购一般财务支出和现场特殊要求诸如环境控制和监测。表典型的铅锌选矿厂生产计划直接成本是选厂生产期发生的现金成本，可分为：固定成本，如人工费和与产量无关的其他成本；可变成本，如药剂费和与产量有关的其他成本。含在工资里的其他费用可能包括一些福利费用，如汽车租凭费住房补贴假日机票补助和边远地区人员家庭的教育津贴。

## 生产成本

一般的人工附加费包括工人补偿和保险费退休金工资税培训费雇员津贴住房和基础设施费用附加补贴税。（二）可变成本：碎矿和磨矿材料消耗破碎机的衬板和筛网，球磨机的衬板钢板和钢救，由于磨损而消耗，矿山的生产成本计算们的生产成本很高。运输胶带溜槽衬板和类似的部件有其合理寿命，或由于撕裂或机械原因而损坏，因此被认为是维修备件或更换件。要对矿石全组份进行仔细分析，因为事实上部分软矿石可能含有燧石包裹或硅化物质，这些物质在有些条件下可能引起大量磨损。

衬板和价质的材质选择很重要，锰钢通常用在受冲击有韧性的部件（如破碎机鄂板），要进行硬化处理，达到合理寿命。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/lfbJKuangShaniScMp.html>