

破碎机皮带轮转速

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



破碎机皮带轮转速

目前国内主流的颚式破碎机皮带轮都是用铸铁制造而做，所以，皮带轮可能出现的故障现象有两种情况：松动和破裂。下面为大家分析一下颚式破碎机皮带轮的故障与修理方式：一松动颚式破碎机皮带轮用久了松动属正常现象，因为轮子是铸铁，轴是经过调质处理的锻钢，一软一硬，并且机器震动较大，如果基础或安装有一点不好，摆动也较大，一般通过加大轮子内径加套或减小轴的直径加套解决。但如果是安装不久松动的可能原因有：一般是轴和轮子的配合问题；轮子和轴在制造加工时有严重的缺陷；基础实在太差，机器摆动太大；外力撞击。如果使用时间不长就出现可能原因有：铸造质量太差，太松或者本身有裂纹；安装时受伤产生裂纹；轮子铸造得较差，机器基础安装太差，摆动太大，一般来说，基础差一点可能会出其破碎机皮带轮转速情况，但如果轮子正常也不易出现这种情况。三修理方式建议不要焊接，如果影响生产就直接换轮子，铸铁焊接容易开裂，很难达到要求，轮子在高速运转，出了事故得不偿失。重工的颚式破碎机尚无一年内发现有铸铁轮破裂和松动的情况，建议采石场在一年内如出现此故障，直接找厂家要求调换。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/A5dhPoSuirAUrD.html>