

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 白灰厂设备

白灰厂煤气加压站安全操作规程更新：203//4阅读：栏目：设备管理白灰厂煤气加压站安全操作规程提要：按设备点检的要求和规程，有两人以上，（包括两人）按时检修，对检修人员的违反规定的作业和可能影响的运行工程变化的作业及时制止，确保设备安全，运行工况稳定。有班长或值班长对设备进行检查分工，按设备巡检路线对本岗位所属设备进行详细检查，清点岗位器具和安全用品是否齐全，各种交接器物完好，检查岗位及卫生是否合卫生要求。详细，认真查看运行日记及各种原始记录，了解岗位运行生产状态及上一班次的操作，特别是异常情况的处理过程发生疑问应当向上班提出，并落实清楚。

接班人在交接班时遇事故或在进行重大操作时要积极协助，并对上一班遗留下的问题，确认无误后，方可接班。班中的正常操作和要求：由值班长开班前会，通报上班次的生产情况，安排本班次的正常作业，并做安全交底。严格执行“工艺技术规程”和“岗位操作规程”根据运行情况，认真组织生产，确保本班“安全生产五为零”在发生异常无法组织正常时，按实际生产状况和调度要求组织生产。按设备点检的要求和规程，有两人以上，（包括两人）按时检修，对检修人员的违反规定的作业和可能影响的运行工程变化的作业及时制止，确保设备安全，运行工况稳定。保证岗位上空气呼吸器好用，掌握煤气中毒和人工呼吸的方法，发现煤气泄露，在煤气防护人员监护下两人以上带面具处理或汇报车间处理。

随时注意加压机内CO报警仪的运行情况，发现CO含量超标，及时查明原因，并汇报车间，有条件时立采取措施，予以消除。交班时若发生重大操作时，本班处理完后放可交班，若发生争执，及时汇报调度或车间接班人员未同意，交班人员不能离开岗位。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/B2DvBaiHuiKvod5.html>