

## PEJ900 × 1200筒摆式颚式破碎机设计

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### PEJ900 × 1200筒摆式颚式破碎机设计

该设备存在上述问题的原因是破碎腔形设计不够合理，腔形设计以动颚作平动以及待破碎物料处于静态为模型进行，腔形从上到下采用一个啮角(°)，板形状为直线齿状，破碎腔在排料口处存在堵塞点。图中xx分别为定动颚板倾角(°)，其正负号规定为以垂直向上方向为基准，顺时针转动倾角为正，逆时针转动倾角为负； $\alpha$ 为破碎机啮角(°)； $b$ 、 $s$ 、 $H$ 、 $B$ 分别为排矿口最小宽度、动颚下端水平行程、排矿口一次排料的料层高度、破碎腔高度、进料口宽度(mm)。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/CmFrPEKweoo.html>