

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



jhiab型电磁振动给料机控制器

电磁振动给料机用于把物料从贮料仓或其jhiab型电磁振动给料机控制器贮料设备中均匀或定量的供给到受料设备中，是实行流水作业自动化的必备设备分敞开型和封闭型两种根据安装方式可分悬挂式和台式等几种。

电磁振动给料机电气控制采用半波整流电路，可无级调节给料量，可用于自动控制的生产 无转动零部件，不需润滑，结构简单，维修方便。杭州我厂生产的JF型JF型工业粉碎机锤片，已在全国各地用户单位经过长期使用，其技术指标和产品得到用户的认可。橡胶颗粒粉碎机双排轴承更耐用塑胶颗粒粉碎机废旧橡胶再利用低价销售JF型气泡膜(珍珠棉)制袋机绍兴县福全佳飞包装机械厂位于历史文化名城鲁迅位于辽宁省营口经济技术开发区塑料工业园。电磁振动给料机用于把物料从贮料仓或其jhiab型电磁振动给料机控制器贮料设备中均匀或定量的供给到受料设备中,是实行流水作业自动化的必备设备分敞开型和封闭型两种。电磁振动给料机控制器电控箱XKZG主要特点该系列电磁振动给料机具有体积小噪音低重量轻工作频率高耗电少可用于自动控制的流程中实现生产流程自动化。GZ系列电机振动给料机主要技术参数表：实际容重大于或小于上述计算容重时，生产率按实际物料容重进行换算。控制箱基本电路采用先进的移相触发器控制固态继电器作为主回路整流控制原件，可靠性好寿命长，是一种新型控制电路。安装和调整本系列电振机均为悬挂式安装，其中振动器的悬挂吊杆应垂直吊挂，为了减少给料机的横向摆动，给料槽悬挂吊杆应向外张开0左右布置，四个悬挂吊杆吊挂在具有足

够刚度的结构上，对于大型给料机为了维修和更换料槽方便，应布置移动滑架悬挂吊杆。

给料机出厂前已经调试好，经过现场试车各项基本参数确实达不到设计要求时，应进行一些必要的调试，其步骤如下：给料机设计气隙为毫米（铁芯和衔铁的装配间隙），如果装配间隙偏大，将会影响电流的显著增大，以致烧毁线圈；相反，如果气隙偏小，则铁芯和衔铁浆容易发生碰撞，造成损坏。

本系列电磁增大给料机装配气隙的调整是用铁芯凸耳的长孔（GZGZ）或铁芯后部的四个调整螺栓（GZGZ）来实现的，在调整装配气隙的同时，铁芯和衔铁的两个工作面必须保持平行，调整好后再把调整螺栓锁紧。

调谐时，首先拧紧板弹簧的顶紧螺栓并松开装配用的连接叉定位螺栓，然后接通电源，调节电位器旋钮，逐渐增加电流，同时观察振幅指示牌所示的振幅，如果电流达到额定值时振幅偏小，则应首先吧板弹簧的顶紧螺栓稍许放松，这时如果振幅增大，电流下降，说明板弹簧组刚度偏大，应适当减少板弹簧片数。

使用和维护振幅指示牌如图所示，其指示部分可分为一直角三角形，当指示牌和槽体一起振动时，由于视觉暂留，则直角边与斜边形成一个交叉点，其交叉点所对应的标尺数为被测槽体的双振幅值。初次开动电振机时，应先将电位器旋钮调制为，就通电源后逐渐增大电流，直至额定值，以免由于意外原因烧毁控制箱和线圈。

给料机出厂前已进行时间不少于四小时的空载试车，设备在现场安装调试完毕后一般也进行短期试运转，在试运转过程中振幅和电流除随电网电压波动而发生变化外应该是稳定不变的。调节给料机的振幅，在额定振幅范围内，通过旋转控制箱电位器旋钮或输入起动控制箱信号可以直接调节振幅，从而可以无极的调节给料机的生产率。给料机在运行过程中必须经常检查给料槽振幅及电流的额定情况，如遇板弹簧顶紧螺栓松动或板弹簧断裂，铁芯和衔铁之间气隙发生变化或撞击，必须立处理。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/YyzDJHaxahs.html>