

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



煤矿实施综掘配套设备有哪些

打开文本图片集摘要：皮带机是煤矿生产最主要的运输设备，贯穿整个煤矿运输网络，堪称煤矿生命线，其运输作用是任何设备所不能替代的。关键词：缓冲机尾；跑道；滑靴；轴瓦座引言：近几年由于煤矿行业的迅速发展，越来越多的新设备新技术融入到煤矿行业当中来，皮带机作为井下运输的生命线所起到的作用是任何设备所不能替代的，其主要优点是：运输量大，结构简单；稳定性好；适应性强；皮带机安装前应在地面进行组装试运转，确保其性能完好。（剩余字）确定购买浅谈煤矿岩巷综掘后运皮带机的安装与缓冲机尾的改造？文章价格元根据本队以往的施工情况，为进一步协调好生产班与检修班的关系，加强本队的机电设备管理，确保设备的安全正常的运转，特制定本制度与考核办法。一、延接皮带钳工班必须提前一天将皮带准备好，由生产班完成剩下的工作，如有一次未将皮带提前准备好影响生产，考核该巷钳工班—00元罚款。生产班延皮带时，必须将机尾导轨全部延完（延够1米），（特殊情况除外），否则延接皮带不计分，并倒扣分。皮带延完后，必须将机尾导轨底托辊机头储带仓全部直托辊（包括电气平台下面与H架连接处的底托）全部加好，如有一处未加按分/处扣除当班进尺分数。延接完皮带后，如机尾导轨或电气平台处所延皮带不平整（不加垫板等）造成跑偏，扣除当班进尺分。二、掘进设备的安装回收安装回收中的工器具（扳手道链绳扣等），各班要严格交接班，并设专项记录，如有丢失，由丢失的班组照价赔偿，追查不清由参加回收或安装的班组承担，最后的清点工

作由所在巷内的钳工班完成。

参加安装回收的各班组要做好一班三汇报工作，一次不汇报处罚工长0元否则造成队内工作安排不到位或耽误生产浪费工时，由队委会视情况给予工长相应一元处罚。回收中的小型部件由该巷钳工或电工负责回收，皮带机头紧固螺栓由拆除的班组回收，丢失的按责任划分给予相应的处罚，处罚金额为领用件或加工件金额的倍，未及时回收影响安装工期也要给予处罚。小型部件包含有：掘进机：A综掘机上的各液压管：如：Φ08各装配螺栓C各小型零部件D转载皮带上直托辊铰接托辊及电动滚筒转载皮带E转载架子连接销及滑车轮子与横梁装置的销子等皮带机及刮板机：A跑偏托辊B机尾直托辊储带仓全部直托辊C皮带机头电机衬座D机头部上托辊座架及机头部各连接件E机尾导轨架连接销子等。

压风机及锚杆机A各风水管变头B锚杆机上的水管Φ（000—）风管Φ—（000—0000）分风器其煤矿实施综掘配套设备有哪些倒链花篮螺栓，绳扣绳卡子电气A综掘机上的各小线B皮带及刮板机上的信号线（含皮带保护）C各种标志牌完好牌及绞车“行车不行人，行人不行车”警示牌和绞车牌板及各材料牌板。在安装工作中，如不能及时搞好设备完好，在矿检查中受到处罚，按原额由电工班组承担，主要有：A电缆的吊挂B设备的完好C各接地极的完善（含压风机接地极）D皮带保护的及时恢复小型部件在回收前，由队内进行清点并建帐，以便回收后核对。部分小型件可在皮带拆除前进行回收（如直托辊转载架销子）三生产班（生产过程中）每班如发现皮带扣（含转载皮带扣）损坏不处理或队干质检员安排不处理，由质检员进行考核当班进尺分，打一皮带加分/扣，不倒扣分/扣，如因为皮带扣影响生产则按00分/扣（且打扣时要保证质量，否则皮带跑偏不计分）。

配套设备

每班如发现由于司机操作不当造成机子损坏的由司机按价赔偿并承担矿与队上的考核，机子有泄漏未发现而导致液压油漏完，罚当班司机元，工长元，并赔偿所漏液压油。生产班必须每班汇报截齿损坏丢失情况，如不汇报按当班损坏论处，按规定需要放炮的岩石，未放炮，用机子切割的，每损坏丢失一把截齿，扣除当班进尺分/把，掘进机上的截齿数，超过规定（%）时严禁截割并及时汇报且进行更换（生产班钳工班）。

在掘进过程中如不使用喷雾进行切割，除承担相应后果外并对综掘机司机给予元处罚，且扣除班组进尺分。生产班在生产过程中，如由于不小心或别的原因而损坏锚杆机或煤电钻等设备电缆时，追查事故后，视损坏件的程度及成本价，由队委会根据情况给予责任人或当班一元处罚。生产班下班后，如将迎头煤电钻电缆机子上信号线转载皮带线等弄破一处，视情况给予工长一元罚款，影响生产加倍处罚。生产过程中溜子回头煤如不及时掏，给予溜子司机～元的罚款，多次考核不听者除按上述执行外，并给予扣除该班组～元的处罚。机巷轨道

的铺设，如中线不对或质量有问题，被矿有关科室进行处罚或通报的，按责任划分落实到钳工班或责对各部溜子皮带液力偶合器如缺油或各紧固螺栓未紧固的造成设备损坏和故障的，视情况由队委会对责任班组或人员进行相应一元处罚。对各岗位司机睡岗脱岗进行0元的处罚，尤其因睡岗脱岗造成设备损坏而影响生产的，给予当班工长0元，岗位司机元的处罚，并扣除当班进尺分0分。

各班组对队上安排的工作不按期落实或落实不彻底，给予当班负责人元处罚，对于造成影响生产和安全的，由队委会研究后再定。风机两巷皮带下或巷道上帮如有遗留托辊皮带机头架子处机尾电气平台处靠近皮带侧，有堆放枕木托辊管子时，影响文明生产，发现一次考核责任班组（钳工班）元/次，对矿上查处的按相应罚款由钳工班承担。对于井下当班损坏的钻杆移溜器或锚杆机订扣机等能够影响生产的零部件要在下班后及时回收队上，以便及时修复，保证生产，否则考核生产班进尺分扣分/次，钳工电工班按责任人给予包机人元罚款。

六电钳工的考核上级部门查出的问题按期及时整改外，并按相应罚款金额（上级罚款）承担比例：比例划分：
钳工：该巷钳工班长与包机人及队上分别为//。

．电气设备出现失爆时，按队内制定的制度进行考核，既机电队长技术员班长防爆检查员包机人按：：：：的比例进行承担相应处罚。．电气事故单头影响超过小时以上者给予电工班长杨红军扣除当月奖金1%工长罚款元的处罚，其影响时间按设备不同并入钳工所包设备中的影响时间，奖励同上。．早班检修，如有隐患当班不处理留给下班的，除扣除当班带班人员的当天工外，并按影响时间给予一定的处罚。摘要：随着综合机械化程度的逐步提高，综合机械化掘进程度已成为煤炭生产和安全高效矿井建设必不可少的技术支撑，鄂庄煤矿在大断面开拓全岩巷应用了MRX型全岩综掘机，并取得了理想效果。

煤层底板细粒砂岩：浅灰色，厚度约m，以细砂岩为主，含薄层中砂岩，致密坚硬，层理中夹蓝绿色沉积物。岩石掘进机作业线施工方案掘进工作面采用岩石掘进机截割断面，掘进机后配桥式转载机和皮带运输机，随掘进随延长皮带运输机，皮带运输机运矸至梭式矿车，最后梭式矿车装吨矿车由电瓶车集中拉运。全岩掘进机调研情况掘进机MR40，最大截割断面高度为米，最大截割断面宽度米，可截割的岩石硬度（单轴抗压强度）为MPa，掘进机中部的链式运输机最大通过量约为00立方米/小时，装载铲板和链式运输机和物料接触的表面均焊接了耐磨衬板，是普通耐磨板寿命的到倍，该掘进机的截割原理为分层截割，可以在不移动设备的条件下，完成各种断面的截割，摆动截割大臂可以进行左右上下任何方向的截割。喷雾经喷嘴形成不同角度的喷雾伞，在除尘的过程中，新鲜的空气不断进入截割头上方区域，截割区产生的瓦斯气体被喷雾驱散至截割臂下和后方，随着连续的水喷雾，瓦斯浓度会被稀释，最终粉尘被后面配套的除尘系统排出。

掘进主要措施.1优化支护设计，综合利用工时矿井西翼回风大巷布置在-水平层煤顶板中粒砂岩中，针对巷道埋深较浅，围岩赋存比较稳定的特性，优化支护设计，采用“锚网喷+锚索”一次支护形式，严格控制锚杆间排距，大大减少支护工序用时，为快速掘进创造条件。

主要创新点 为尽快掌握运用MRX硬岩掘进机的性能及技术，提高操作水平，让接受能力强综合素质高的大学生操作开机保养设备，做到熟知工作原理，精通维护保养，熟练正规操作，保证了掘进机的完好高效运转。加强制度管理，实行项目经理负责制，迎头所有设备包机管理，全员对口交接班，确保迎头现场管理到位设备正常运行。 巷道内巷中及两肩角安装使用台激光定向仪，节省看中线时间的同时，也便于迎头截割施工，确保了巷道施工质量。掘进机司机截割迎头期间根据红绿灯情况及时开停二运皮带，解决因外皮带停止运转出现的堆矸撒矸漏矸现象。 创新使用新型树脂锚固剂，加快支护速度，为提高定锚杆速度，使用了中快速合一的新型树脂锚固剂，锚固剂规格：直径cm，长cm，使用时快速端在眼底，一条锚杆使用一根新型锚固剂（锚索采用两根）就能满足支护要求，大大节省了支护时间，提高了支护速度。

润滑系统故障较多，后支撑顶销四个润滑管路及弯嘴易损坏，至今已全部更换遍；铲板左升降油缸顶销润滑口弯嘴损坏次；截割臂左升降油缸前销润滑注油口损坏次。

年月日至今使用过程中存在问题： 齿套磨损严重，截齿掉落严重，现已更换65个，煤矿实施综掘配套设备有哪些还剩个。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/abSSMeiKuanga1Y1e.html>