

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 磨粉机械设备,磨粉机械重庆,磨粉机械零件

该机属连续投料式作业，结构简单大方，噪音小，容易操作，粉碎细腻，无粉尘，磨粉机械设备,磨粉机械重庆,磨粉机械零件适用于超市和商场专柜加工店现场加工各种五谷杂粮和中药材使用。

?(一) 不锈钢五谷杂粮磨粉机：该机整体由不锈钢材料精加工而成，配用双值电容异步电动机，动力强劲，功率十足。

?(四) 磨粉成本低：在同样条件下能耗最低，一般情况下加工一公斤一目的粉末能耗电量低于度；特殊的力学原理，机器本身耗材损耗极少，维护简单，可大量降低生产成本。?(五) 对物料无污染：是国内唯一一家进料口和下料口同时按装有强磁功能，可以把含铁粉的物料和磨片磨损的铁粉同时吸走，能够很好的保证物料的洁净度；?(六) 占地面积小：由于磨粉机的巧妙设计，磨粉时噪音小操作简便粉末细腻无粉尘特别磨粉机械设备,磨粉机械重庆,磨粉机械零件适用于超市和商场专柜五谷杂粮和中药材加工店使用。

?(七) 本机磨粉机械设备,磨粉机械重庆,磨粉机械零件还采用过热保护器装置设备，若粉碎物潮湿，含油性过高，调节粗细间隙太紧，粉碎时投料过快，使机器温度升高，造成机器不能经常运转，过热保护器会自动切断电源，应立停止投料。?将新的磨片重新装回原磨片位置，并锁上螺丝，但先不要锁紧，先观察磨片内圆与安装

台阶的间隙，须将壹周间隙调整均匀，保证磨片与电机轴同心。

三磨片锁好后，按以下步骤操作：将动磨盘装回磨粉腔，将调整螺丝，逆时针旋转调松，再盖上前端盖，并锁紧。打开前端盖，取出磨盘，观察动磨片与静磨片齿槽的摩擦痕迹，并用手摸磨片四周壹圈，如果磨片上的摩擦痕迹均匀分布，且磨片壹圈的热度相差不明显，则说明磨片安装平衡，不须再调整，可直接使用。

如果说摩擦痕迹不均匀，有些位置没磨到，且手摸上去没有发热感觉，则说明此处磨片齿槽略低，因此不能产生摩擦。磨片调平后最好将机器磨合一段时间（约-分钟），可用新细沙配壹斤大米作为磨合料，把磨合料投入漏斗，再将调节螺丝调到九分紧程度，再开机磨合四到五遍可。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/geKLMoFengCrz2.html>