

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



立磨故障排除

摘要：我公司有台LM . + S立磨粉磨矿渣，005年月投产，年产矿渣粉（比表面积 $40\text{m}^2/\text{kg}$ ）的能力为0万t。工
题名LM . + S矿渣立磨液压系统故障及其排除作者夏文保机构江苏沙钢集团（张家港）恒昌制粉公司,江苏张家
港15刊名水泥,004-4关键词液压系统故障LM矿渣粉立磨工作压力主机设备比表面积生产操作文摘我公司有台LM .
+ S立磨粉磨矿渣，005年月投产，年产矿渣粉（比表面积 $40\text{m}^2/\text{kg}$ ）的能力为10万t。工作压力自设定值开始连
续自动下降，超过设定死区后，液压泵自动启动升压；然后压力又下降，到达限位后油泵再次启动。针对这种
情况，我们在现场检查分析的基础上，终于查找到原因，并利用车间定修机会顺利解决，清除了主机设备的一
大隐患。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/g13RLiMoGVGT0.html>