

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



电动电磨机

类似信息更多信息(共条)该用户其他信息年月日闲置全新三功能电锤办公用品天宁元年月日闲置全新三功能电锤办公用品天宁元赞助商链接帮助提意见SOGOU-京ICP证0508号电源电压V电磨功率1W磨头直径-.2mm额定转矩NM
一用途模具电磨是一种运用各种不同形状的微型砂轮及成形硬质合金铣刀的调速旋转进行微量磨削，铣削和抛光等加工的手用电动工具之一。电动电磨机电动电磨机适用于模具型腔夹具和不易在磨床或专用设备上加工的复杂零件及各种雕刻艺术品，也可作用于各种金属机械的表面磨削和抛光，如对机床导轨面平面板等进行以磨代粗刮的加工。二单速双速无级调速型高速夹头模具电磨，随着国内电动工具的发展，电动电磨机更是升级换代设计合理结构轻巧安全可靠运行平稳方便造型美观。精心设计结构上符合国际电工委员会IEC标准和国家GB电动工具安全，保证了使用时的安全可靠。三使用音带双速无级调速型高速夹头模具电磨，使用时必须注意以下几点：操作时，操作者必须戴上安全防护眼镜，以防砂轮破裂，和铁屑进入眼睛。模具电磨机上使用单头，其安全线速度夹持柄mm的必须大于m/s，夹持柄mm的必须大于m/s..电磨机使用前，应修整砂轮外圆，使砂轮外圆和电磨机轴同心，否则由于砂轮磨头的不平衡，电动电磨机的离心力会造成电磨机的严重振动而影响正常操作和加工质量。

如用力过重，电动电磨机的速度会急剧下降，起不到磨削和抛光的作用，并会损坏电磨机磨头冲击被加工的工

作，以防磨头爆裂操作操作者。启动模具电磨机前，应检查夹头和主轴的螺帽牢固，电源线不允许有破损，电源线不能受工件的碰压，开机后空载运行一分钟，使用时电源电压波动不大于%。

电动磨机

四和故障排除电磨机要经常检查保养，以保持有完好的状态，保养时请注意以下几点：保持电磨机第部清洁，风口档要畅通，经常清除尘灰和油污，注意防止铁屑等杂物进入风档，铁屑和杂物进入风口档，会打碎电机风叶，咬死电机。要注意电机的保养，换向器要清洁，当换向器火花增大换向器表面黑痕较多时，应及时修磨换向器，电刷过短时，要及时更换，使电刷与换向器有一定的接触压力。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/mA8RDianDongNb3E1.html>