

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



维修矿山机电,维修管理,维利氏磨粉机

矿山机电设备的维修与管理摘要：随着科技的进步工业自动化程度的提高,机械电气设备的运营成本不断提高，矿山机械电气设备在生产中的地位越来越重要。工业生产中如出现设备事故不但会产生巨大的经济损失,维修矿山机电,维修管理,维利氏磨粉机还容易造成人身伤害甚至工亡事故，甚至造成极为恶劣的社会影响。本文阐述了矿山机电设备维修发展的过程，介绍了矿山机电设备的使用管理，探讨了矿山机电设备维修管理的对策。馨海商店主营床上用品针织销售机电修理厂厂长机电修理厂厂长是本厂的安全生产第一责任者，负责本厂一切工作中的安全管理工作，必须熟练掌握有关的安全生产专业知识，并依法经过培训取得安全资格证。

第二条协调好各车间班组的各项工作，使其能按全厂的工作计划操作规程组织施工，确保在安全状态下按时完成各项工作计划。

二责任追究第十九条有下列行为之一的，给予机电修理厂厂长警告处分；造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任：违章指挥工人或者强令工人违章冒险作业的。第二十条煤矿发生事故，有下列情形之一的，依法给予机电修理厂厂长降级直至开除的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：不按照规定及时如实报告事故的。第二十三条对于上述负直接责任领导责任的，应根据情节严重程度按照有关法律规定给予行政处分经济

处罚追究刑事责任。第条：起重工作必须由有经验的人员统一指挥，统一信号，明确分工，施工前工作负责人应对起重工作和起重工具全面检查。工件重量超过kg时，应使用钢丝绳；钢丝绳的安全系数不得小于（《煤矿安全规程》第条规定）。

第条：起吊拖移物料时，应进行试吊和试拖移，试吊高度不大于mm,试拖移距离不大于mm，检查无异常后方继续进行。第条：对起吊拖移的物料应采取适当的固定措施，能使起吊拖移的物料整体移动，不出现散落或使其构件变形。第条：起吊拖移物料时，应注意观察所起吊拖移的物料因重心几何形状或受力不均等原因出现偏向或翻转等现象，应采取适当措施进行处理后再进行起吊或拖移。第条：进行起吊拖移物料时，必须规定统一联络信号及指令设专人负责发出信号和指令，所有工作人员必须熟知专用信号和指令的使用规定。第条：《电业安全工作规程》对起重钢丝绳的安全系数作如下规定：)用于固定起重设备为；)用于人力起重为；)用于机动起重为-；)用于绑扎起重为0；)用于供人升降为。第条：配电变压器停电做试验时，除指定工作人员外，台架上严禁有人地面有电部分应设警戒线，悬挂“止步，高压危险”标示牌，并有人监护。第条：线路柱上开关刀闸跌落保险进行检修时，必须将连接该设备的两侧线路全部断电，并验电接地后，才能进行工作。

第条：在带电杆塔上刷漆,除鸟窝检查接地线（极），查看金具瓷瓶工作时，作业人员活动范围及所携带的工具材料等与带电导线的最小距离不得小于米。第条：停电检修线路与另一回带电线路相交叉或接近，以至工作时可能和另一回导线接触或接至危险距离以内（米），则另一回路也应停电并接地，停电同样执行工作票。

维修管理

若另一回电力线路属于其他单位，则工作负责人应向该单位要求停电和接地并在确实看到该线路已接地后，才可开始工作。工作过程中应采取防止损伤另一回路线路的措施，完工后应检查该交叉跨越点安全距离合格（KV及以下应米）。第条：在变电所出口处或线路中间某一段有两条一上的相互靠近的（米以内）平行或交叉线路上要求：)有线路标志，以使工作人员能正确区别哪一条线路是停电线路。第条：在电力电缆上工作应办理工作票，开工前要核对电缆名称及标示牌，并在施工端验电放电短路接地后方可开始工作。第条：制作热缩电缆头，使用喷灯或喷枪应严格遵守操作说明，防止喷头烫伤，准备好足够的防火水和至少两个kg干粉灭火器。第条：连接电缆前，每做一个接头，都要对接头两端电缆的绝缘情况进行测量，并做好记录，最后通测绝缘值，

确保整条电缆合格，符合送电条件。电缆沟盖板应齐全完好，沟内不得有积水杂物，电缆桥架上方应有护板，无护板的维修人员应及时清理上面的落叶等杂物，严防引起火灾损伤电缆。梯上有人时，一般不准移梯，如因工作需要移梯时，梯子上方两侧必须系有安全绳，两边有人拉绳，严防梯子突然倾倒伤人。

第条：使用梯子马凳等登高时，必须至少两人一起工作，一人操作一人监护，梯上不准同时上两人，要有防止倾倒的措施。

第条：室外更换路灯地灯投光灯装饰灯及灯箱内灯具等操作，高空作业应使用安全带，使用梯子铁鞋登高时应检查完好，上杆前应检查杆基牢固。

矿山机电

第条：工作负责人应详细介绍工作任务性质停电范围有电无电区间注意事项等问题，做到人人皆知。

第条：故障处理前，应先将所检修设备断电，并做好验电放电短路接地闭锁挂牌或装设防护挡板等措施。第条：进线及联络开关出现故障，要采取越级停电措施，将检修设备两侧的电源都断掉，并做好防止突然来电的措施。第条：应急故障处理：)当设备在运行中发生故障，维修工接到值班领导的通知后应迅速备齐所用工具材料及防护用具，及时入井抢修。地面封车时底脚螺栓不少于四条，井下封车时如因条件限制，封车应不少于两条对角螺栓，其他方向应用钢丝绳封牢，确保设备在运输过程中不松动。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/rIUtWeiXiuuxLEs.html>