

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



砂石风化,w 圆锥 矾土矿加工

制砂机破碎机篦缝排列方向与锤头回转方向一致，锤头磨损轻，粉状料少；制砂机破碎机篦缝排列方向与锤头回转方向垂直，则锤头磨损增大，粉状料增多。PCX型制砂机破碎机由于设计的缺陷，篦板两侧始终积料，造成中间的只锤头依靠打击破碎熟料，两侧的只锤头始终在熟料中挤压摩擦。锤头残体称重，中间锤头平均磨耗量为kg，两侧锤头平均磨耗量为kg，同样材质形状的锤头，磨耗增大倍。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/tS8wShiwd1vK.html>