

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



立式磨机

由物料块与磨辊及磨盘的接触点引切线，此两条切线的夹角称钳角，如图 - 所示。立式磨机，由片叶片组成的伞形转子旋转分离器的转速可由电磁调速异步电机调节，使物料细度改变，以适应不同物料的要求。不允许空磨启动和停车物料太干时，立式磨机还得喷水进去润湿物料，否则物料太松散而“咬”不进磨辊与磨盘之间进行粉碎。被粉碎的物料继续向磨盘边缘移动，直到被风环处的强气流带走，而较大的颗粒物料又重新掉落到磨盘上继续粉碎，气流中的物料经过上部的分离器时，在转子叶片的作用下，粗颗粒重新回到磨盘上粉磨，合格的细粉随气流一起出磨，被系统的集粉器收集，被收集到的粉料为立磨磨出的产品。

设有旋风筒和循环风的粉磨系统如图 - 所示，这是一种典型的立式磨系统。

加压装置时提供磨辊碾磨压力的部件，立式磨机由高压油站液压缸拉杆蓄能器等组成，能向磨辊施加足够的压力使物料粉碎。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/tm3VLiShimfecL.html>