

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



破碎 P 破碎设备,破碎设备PYD1750

中意矿机生产的圆锥破碎机有：hpc液压圆锥破碎机hcs液压圆锥破碎机cs弹簧圆锥破碎机py弹簧圆锥破碎机。河卵石是一种纯天然的石材，取自经历过千万年前的地壳运动后由古老河床隆起产生的砂石山中，经历着山洪冲击流水搬运过程中不断的挤压摩擦。在数万年沧桑演变过程中，破碎 P 破碎设备,破碎设备PYD1750们饱经浪打水冲的运动，被砾石碰撞摩擦失去了不规则的棱角，又和泥沙一道被深埋在地下沉默了千百万年。河卵石属于硬质矿岩，其硬度较大，较难破碎，而圆锥破碎机破碎 P 破碎设备,破碎设备PYD1750适用于破碎坚硬与中硬矿石，圆锥破碎机用于破碎河卵石恰到好处。圆振动筛。河卵石品质坚硬，具有抗压耐磨耐腐蚀等天然特性，是一种理想的绿色建筑材料，生产的骨料被广泛应用于建筑和道路建设等行业。标准型圆锥破碎机可以对物料进行中碎，中型圆锥机可以对物料进行细碎，短头型圆锥破碎机可以对物料进行超细碎。关键词破碎机齿轮传动abstract thepydconecrusherwithshorttheadhydraulicpressureworkprinciple

, problem,mechanicsanalysisandsolutionkeywordsthecrushergeartransmission前言圆锥机是选矿破碎生产的关键设备，准确了解传动中存在的问题和掌握解决办法，才能保证设备的稳定运行。机器的组成与破碎原理pyd短头液压圆锥破碎机主要由电机机架传动空偏心轴碗形轴瓦破碎圆锥调整装置大圆锥齿轮小圆锥齿轮液压站等部分组成。破碎机在工作时，电动机通过水平轴和一对伞齿轮带动偏心套旋转，破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做

旋摆运动，使得破碎壁表面时而靠近，又时而离开轧臼壁表面，从而使矿石在破碎腔内不断地受到挤压和弯曲而被破碎。设料块重力为 g ，动锥底部倾角为 r ，则与斜面垂直的分力为 $g \cdot \cos r$ ，沿斜面方向的分力为 $g \cdot \sin r$ ，沿斜面与料块运动相反的方向作用摩擦力为 $f \cdot g \cdot \cos r$ ，故使料块沿斜面下滑之力为： $p = g/g \cdot a = g \cdot \sin r - f \cdot g \cdot \cos r$ ，则 $a = g \cdot (\sin r - f \cdot \cos r / \cos r)$ 式中： a —物料加速度。

$t = l / (g \cdot (\sin r - f \cdot \cos r))$ ，则秒另一方面，设动锥每分钟的转速为 n ，则每转所需时间为 $t' = 60/n$ 秒。为了使卸出料块的尺寸都小于破碎机的出料口宽度，就必须使料块通过平行带时的时间不少于动锥每转所需的时间， $t \geq t'$ 。

存在问题分析该齿轮副为等顶隙收缩齿直齿圆锥齿轮，轴间角 $\delta = 90^\circ$ ，这种齿轮在啮合时，破碎 P 破碎设备, 破碎设备PYD1750们的齿顶圆锥母线与另一齿轮的齿根圆锥母线平行。

所以具有齿顶圆锥的顶点都落在自己的分度圆之内，因而可以避免小端齿顶变尖，且可增大齿根圆角半径，增大齿顶间隙，改善加工啮合条件。（参考图-）图-若不计摩擦力，作用在直齿圆锥齿轮齿面上的法向力 f_n 假想集中在齿宽中点处的法向平面内。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/F4kvPoSuiHDjYr.html>