

山东大理石怎样辨别石子的质量

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



山东大理石怎样辨别石子的质量

纯白色的有：北京房山汉白玉；安徽怀宁和贵池白大理石；河北曲阳和涞源白大理石；四川宝兴蜀白玉；江苏赣榆白大理石；云南大理苍山白大理石；山东平度和掖县雪花白等。

纯黑色的有：广西桂林的桂林黑；湖南邵阳黑大理石；山东苍山墨玉金星王；河南安阳墨豫黑等；红色的有：安徽灵璧红皖螺；四川南江的南江红；河北涞水的涞水红和阜平的阜平红；辽宁铁岭的东北红等；灰色的有：浙江杭州的杭灰；云南大理的云灰等；黄色的有：河南浙川松香黄松香玉和米黄等。绿色的有：辽宁丹东的丹东绿；山东莱阳的莱阳绿和栖霞的海浪玉；安徽怀宁的碧波等；彩色的有：云南的春花秋花水墨花；浙江衢州的雪夜梅花等。

大理石分为三类：白云石：菱镁矿（碳酸钙镁）含量%以上镁橄榄石：菱镁矿（碳酸钙镁）含量在%到%之间。

按其花纹色泽的不同，彩花大理石分为“绿花”（呈绿色深绿色花纹，图案葱翠泛绿，像春天的景色），“秋花”（呈黄色褐色赤色花纹，图案如秋天的景致）“水墨花”（呈黑色淡黑色花纹，图案酷似优美的水墨画）。放射性核素水平偏高的进口石材有：南非红印度红细啡珠皇室啡等，其中小啡珠细啡珠南非红的放射性均已经超过C类，属于严重超标，按照相关规定，此类石材只能用于碑石海堤桥墩等人类很少涉及到的地方。而就

在这里，让人发现不仅印度红的大理石依然正常销售，严重超标的南非红更是丝毫不为所动，标价元，竖立在醒目位置。滴墨：在石材的背面滴上一小粒墨水，如墨水很快四处分散浸出，表明石材内部颗粒松动或存在缝隙，石材质量不好；若墨水滴在原地不动，则说明石材质地好。消费者在购买石材时有权要求厂家出示检验报告，并应注意检验报告的日期，同一品种的石材因其矿点矿层产地的不同，其放射性都存在很大差异，所以在选择或使用石材时不能单一只看其一份检验报告，尤其是工程上大批量使用时，应分批或分阶段多次检测。

人造大理石是根据天然石材实际使用中的问题而研究出来的，山东大理石怎样辨别石子的质量在防潮防酸耐高温拼凑性方面都有长足的进步。

以往人们由于不放心国内大理石的质量而纷纷购买国外进口的大理石，建材市场的营业员也建议：“最好买国外的大理石，质量没有任何问题。”

建材市场管理待规范在建材市场山东大理石怎样辨别石子的质量还看到，不仅顾客挑选石材很外行，甚至营业员也有必要对一些重要的专业问题“补课”，建材市场管理亟待规范。多岁的杨女士已经是第二次装修房子了，但是在选购石材时依然举棋不定，从颜色手感直到铺放的方式，几乎都要问营业员，但最关键的污染辐射问题却漏过了。营业员回答的重点则基本局限在价格和产地上，只是在最后偶然提到了一款大理石有辐射污染，“建议在室外安放”，解释则是“这种石头是国内的”，而对于到底是什么样的辐射以及这种程度的辐射放在“室外”能否保障安全等问题则茫然不知。

杨女士无奈地说，我们根本不知道应该参照比较哪些指标，只懂得挑颜色，“我们需要一种公认的明白的行业标识。”

我们发现，大理石的标签上除了名称价格编号和产地外什么都没有，而“产地”并不是石头的原产地，而是“把运来的大石头划成小石头”的地方。

另外，消费者在购买石材时有权要求厂家出示检验报告，并应注意检验报告的日期，同一品种的石材因其矿点矿层产地的不同，其放射性都存在很大差异，所以在选择或使用石材时不能单一只看其一份检验报告，尤其是工程上大批量使用时，应分批或分阶段多次检测。

大理石是指变质或沉积的碳酸盐岩类的岩石，其主要的化学成分是碳酸钙，约占%以上，山东大理石怎样辨别石子的质量还有碳酸镁氧化钙氧化锰及二回氧化硅等。大理石板材的颜色与成分有关，白色的含碳酸钙碳酸镁，紫色含锰，黑色含碳或沥青质，绿色含钴化物，黄色含铬化物，红褐色紫色棕黄色含锰及氧化铁水化物，多种颜色则含有不同成份的多种杂质。

白色成分单一比较稳定，不易风化和变色如汉白玉大理石中含有化学性能不稳定的红色暗红色或表面光滑的金黄色颗粒，则会使大理石的结构疏松，在阳光作用下将产生质的变化。加之大理石一般都含有杂质，主要成分又为碳酸钙，在大气中受二氧化碳硫化物水气等作用，易于溶蚀，失去表面光泽而风化，崩裂，所以除少数的，如汉白玉艾叶青等质纯杂质少的比较稳定耐久的品种可用于室外，其山东大理石怎样辨别石子的质量品种不宜用于室外，一般只用于室内装饰用。又因大理石是中硬石板，板材的硬度较低，如在地面上使用，磨光面易损失，所以尽可能不将大理石板材用于地面。

另外，山东大理石怎样辨别石子的质量还可制作各种大理石装饰品，如壁画屏座屏挂屏壁挂等进行室内点缀胜装饰，山东大理石怎样辨别石子的质量还可用来拼镶花盆和镶嵌高级硬木雕花家具。大理石饰面板材都是经研磨抛光后的镜面板材，表面光亮如镜，晶莹剔透，质感光洁细腻，所以选用时主要考虑其表面的色调花纹与室内其山东大理石怎样辨别石子的质量部位的材料相协调可。一般镜面板材和细面板材表面光洁光滑，质感细腻，多用于室内墙面和地面，也用于部分建筑的外墙面装饰，铺贴后熠熠生辉，形影倒映，顿生富丽堂皇之感。

单块石材的效果与整个饰面的效果会有差异，所以不能简单地根据单块样品的色泽花纹确定，应想到若大面积铺贴后的整体效果，最好借鉴已用类似石材装饰好的建筑饰面，以免因选材不当而造成浪费。判定花纹色调在光线充足的条件下，将已选好的板材和同一批其山东大理石怎样辨别石子的质量要选购的大理石板材同时平放在地上，站在距离山东大理石怎样辨别石子的质量们 $\cdot m$ 处仔细目测。检查表面缺陷在光线充足的条件下，将板材平放在地面上，站在距离大理石板材 $1m$ 处观察看不见的缺陷认为没有缺陷；站在距板材 $1m$ 处可见而在 $\cdot sin$ 处不明显的缺陷为无明显缺陷；站在距板材 $\cdot sin$ 处明显见的缺陷认为有缺陷。

若判定以上几种缺陷没有则板材为优等品，同时板材正面不许有缺棱掉角缺陷；如果以上各项缺陷不明显同时也没有明显的缺棱掉角，那么可以认定这块板材为一级品；如果有那几项缺陷但又不影响使用，并且板材正面只有处长不大于 mm ，宽不大于 mm 缺棱或长宽都不大于 mm 掉角，则可判断该板材为合格品。板材在运输装卸过程中而碰坏的，可以进行粘结（针对破裂板材）或修补（针对棱角缺陷表面的坑洼或麻点）。查看标记大理石板材的标记顺序为：命名分类规格尺寸等级标准大理石板材命名顺序为：荒料产地地名花纹色调特征名称大理石（代号为M）。大理石板材分为两大类：普型板材（代号为N）：为正方形或长方形板材；异型板材（代号为S）：为其山东大理石怎样辨别石子的质量形状的板材。例如用北京房山的白色大理石荒料生产的普型规格尺寸为 $mm \times mm \times mm$ 的一等品板材的命名为：房山汉白玉大理石，标记为：房山汉白玉（M）NXXBJC大理石板材在出厂时应注明：生产厂名商标标记。质量劣次的石材主要表现在以下几个方面：（1）表面的花纹色调不美观作为装饰

用石材，人们主要看重的山东大理石怎样辨别石子的质量还是其加工后表面的装饰效果。

如何鉴定

优质的石材表面花纹色泽有的美观大方有的雍容华贵有的似行云流水有的如繁星点点熠熠生辉.....使得装饰面具有极佳的装饰效果。在加工过程中会在石材表面外观上留下一些缺陷（如大理石板材外观缺陷有：翘曲裂纹砂眼凹陷色斑污点缺棱掉角等，花岗石板材的外观缺陷有：缺棱缺角裂纹色斑色线坑窝等），若这些外观缺陷超出了国家标准规定的范围，石材为不合格品。为保证装饰面平整接缝整齐，国家标准规定了板材的长度宽度厚度的偏差以及板材表面平整度正面与侧面角度的极限公差。这种板材铺贴后表面会不平整接缝不齐，特别是对于立面装饰时，会使装饰面的线型不整齐，影响整体装饰效果。理化性能指标差用于装饰的石材，常常以其装饰性能（石材表面的颜色花纹光泽度和外观质量等）来作为选材的要求，但评价石材质量时除考虑装饰性能外，山东大理石怎样辨别石子的质量还应考虑其山东大理石怎样辨别石子的质量质量指标，如抗压强度抗折强度耐久性抗冻性耐磨性硬度等。这些理化性能指标优良的石材，在使用过程中才能很好地抵抗各种外界因素的影响，保证石材装饰面的装饰效果和使用寿命。总之，评价石材质量优劣时，不能仅局限于某一方面的内容，应从总体上去评价，既考虑其装饰性能，山东大理石怎样辨别石子的质量还应考虑其使用性能。

一人造大理石按生产所用原材料及生产工艺，一般可分为四类：水泥型人造大理石这种人造大理石是以各种水泥作为粘结剂，砂为细骨料，碎大理石花岗石工业废渣等为粗骨料，经配料搅拌成型加压蒸养磨光抛光而制成，俗称水磨石。聚酯型人造大理石这种人造大理石是以不饱和聚酯为粘结剂，与石英砂大理石方解石粉等搅拌混合，浇铸成型，在固化剂作用下产生固化作用，经脱模烘干抛光等工序而制成。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/z2wAShanDongFeUw6.html>