

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



立磨电气图

<http://bbsgongkong.com/detail.asp?id=>这里有文字说明，系统流程，应用环境，所需设备等非常清

晰<http://lmzknet/yingyong/31.html>你好，我是厦门足立特殊测器有限公司的张振华，我们公司专业生产各种传感器，欢迎大家来电询问：-57588701立式磨机电气控制电路如图所示。KM的~断开，HG灭；~接通，黄灯HY亮，表示正在启动；KM的~断开，防止KM在意外情况下得电，实现KM与KM联锁；KM触点~闭合，KM自锁，同时使时间继电器KT计时(SA触点已接通)，也使中间继电器K获电吸合，其触点~、~闭合，将热继电器的发热元件短路，防止电动机M启动时的大电流使FT误动作。当启动时间达到KT整定时间后，KT触点~断开，KM线圈失电，KM主触头断开，M完成启动过程；与此同时，KT的触点~闭合，KM吸合，主触头KM吸合，M进入正常运转。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/Fv9TLiMoWegXK.html>