

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 粉煤灰烧失量计算工式

一粉煤灰烧失量（%）试验取样方法及数目以连续供给的t相同等级的粉煤灰为一批，不足t亦按一批论，粉煤灰的数目按干基定含水率小于%）的重量计算。散装灰取样--从不同部位取份试样，每份试样~kg，混合均匀，按四分法缩取比试验所需量大一倍的试样（称为均匀试样）。二混凝土加气块试验方法：按四分法取样，正确称取g试样，置于已灼烧恒重的瓷坩埚中，将盖斜置与坩埚上，防在高温炉内从低温开始逐渐升高温度，在~000以灼烧5~min，取出坩埚，置于干燥器中冷至室温。四粉煤灰必试项目试验结果评定标准依据《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB-），其品质指标应符合下表规定：烧失量（%）不大于 级% 级% 级1%。袋装灰取样从每批中抽袋，并从每袋中各取样不少于kg，混合均匀，按四分法缩取比试验所需量大一倍的试样（称为平均试样）。按四分法取样，准确称取g试样，置于已灼烧恒重的瓷坩埚中，将盖斜置与坩埚上，防在高温炉内从低温开始逐渐升高温度，在~000以灼烧5~0min，取出坩埚，置于干燥器中冷至室温。烧失量是指粉煤灰中未燃碳的有害成分，烧失量越大，含碳量越高，混凝土的需水量就越大，从而导致水胶比的提高，严重影响了粉煤灰作用的充分发挥，同时粉煤灰烧失量过高也会影响混凝土中的含气量。

### 粉煤灰烧

粉煤灰分各等级，品质好的粉煤灰，烧失量小，粒径小，水灰比小，化学成分差别较小，在搅拌站生产水泥混凝土时影响也较小，所以搅拌站现在多用一级粉煤灰和二级粉煤灰。粉煤灰掺量和电通量 $d$ 随粉煤灰掺量增加，电通量增加当掺%时， $dd$ 电通量减少当掺大于%时， $dd$ 电通量增加因此可看出%是拐点。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/itz1FenMeipJfnC.html>