

## 雷蒙磨粉机怎么提高产量

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



客服中心

服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



## 雷蒙磨粉机怎么提高产量

作者：中原嵩山机械 发布时间：年月日 雷蒙磨粉机是一种用于粉磨加工的设备，在使用的过程中，由于受到各种因素的影响，生产产量都会有所不同。

根据物料的硬度来选择设备，如果物料太硬的话，在研磨的过程中一方面会出现研磨不充分，达不到符合标准的产品，同时产量也上不去，另一方面物料过硬会给磨环磨辊带来很大的符合，磨损严重过大，造成产量过低。

很多的物料需要加工到很细的程度，为了达到这一标准，在加工的过程中就会需要很长的加工时间，这样一来就会减低生产产量。首先在操作上需要有专门的人员进行操作，有一定对雷蒙磨粉机操作的知识水平；其次就是对设备的保养，这个是确保设备能够长期运行的必要条件；最后就是对雷蒙磨粉机中的易损件要进行定期的查看，对磨损严重的配件要进行及时的更换。科兴重工技术部总结了以下影响雷蒙磨粉机产量的几方面因素：  
雷蒙磨粉机物料方面：湿度有些物料如果出现湿度太大的情况，在研磨加工的过程中就会容易产生细粉粘连，甚至会出现粘连在设备部件上，造成设备生产效率减低，这些湿的物料再经过引起循环风道分析器排料口处的设备堵塞，使成品产量无法达到预定要求。硬度物料太硬的话，在研磨的过程中一方面会出现研磨不充分，

达不到符合标准的产品，同时产量也上不去，另一方面物料过硬会给磨环磨辊带来很大的符合，磨损严重过大，造成产量过低。

物料尽可能的碎，可根据物料的硬度种类来选择合适的破碎机配合雷蒙磨粉机使用，这样会减少碾磨时间，提高产量机器方面：超细磨粉机机器使用时间长，可能会出现管道连接处密封圈老化，不利于机器的生产。要定期检查管道的连接处，必要的时候更换密封圈黄油工作一段时间，应定期给机器加注黄油，以保证轴承间的顺畅运作，具体加注时间可根据使用说明进行添加。

### 雷蒙磨粉机

超压v型磨粉机磨辊磨环磨辊磨环使用一段时间，要进行更换，长期的使用会造成磨损，表面不平，很大程度影响产量。高压雷蒙磨粉机在日常的保养工作中，用户最关心也经常遇到的问题很多，比如高压雷蒙磨粉机出粉量低，如何提高高压雷蒙磨粉机的产量等等。要解决出粉量低的问题，我们需要停机排查设备的锁粉器是否出现漏气，风道是否堵塞，铲刀是否磨损严重，管道是否密封性不好等，逐一排查，如果发现某一问题出现，应及时修补。

对于提高高压雷蒙磨粉机的产量问题，因为产量与出粉细度有直接的关系，因此，通过增大鼓风机的风量，降低分析机的转速等都会造成成品粒度下降，往往此类方法得不偿失。那到底有没有比较合适有效的方法呢？我们给出了种解决高压雷蒙磨粉机产量的问题，为：在高压雷蒙磨粉机前配一高效细碎机；对高压雷蒙磨粉机进行技术改进，提高效率；再配一选粉机。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/wo6nLeiMengD0sWJ.html>