

石头的加工种类

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



石头的加工种类

圆雕又称立体雕，是指非压缩的，可以多方位多角度欣赏的三维立体雕塑，是艺术在雕件上的整体表现，石头的加工种类需要从六个面全方位的进行雕刻，让观赏者可以从不同角度看到物体的各个侧面。

浮雕浮雕是雕塑与绘画结合的产物，是在平面上雕刻出凹凸起伏形象的一种雕塑，是介于圆雕和绘画之间的艺术表现形式。此类雕法吸收中国画与意重叠线条造型散点透视等传统笔法，石料经平面加工磨抛光后，描摹图案文字，然后依图刻上线条，以线条粗细深浅程度，利用阴影体现立体感。

石头的加工种类是将纯色石材（通常为黑色），先经表面磨光，然后根据黑白明暗的成像原理，通过尖细的工具琢出大小深浅疏密不同的微点，像早期的黑白照片一样靠不同的黑白层次来表现图案。不过随着工艺技术的发展，现在也出现了彩色的影雕了当然，石雕艺术家们也会结合以上的四种雕刻方式来创造一些综合的复杂的石材艺术雕刻品。通常一件石材雕刻品要经这几道工序才完成：选择石材构思模型雕刻粗坯完成造型细节雕刻表面处理清洗防护下面主要以对圆雕为例，做一下具体介绍。一开荒开荒的工序差不多就是等于前面介绍的雕刻粗坯和完成造型两个环节，不过按圆雕来说，这可以分为三个阶段：开大荒—将石材坯料凿去多余部分，一直到凿出雕刻初步的大体轮廓的。

石头加工

三打磨打磨是在打细石雕的基础上，根据最终形象所需要的艺术效果，用研磨工具对雕刻进行通体或局部的打磨抛光，从而突显出石材的质感，增添石材雕刻品的光泽效果，提高其艺术感染力。该加工方法主要利用电动水钻对石头进行加工，在加工的过程中，钻切面上有水的加入，减小了对石头的冲击损坏，起到降温和研磨的作用，加工速度大大提高，精度和成品率高，工作效率也高。使石头成为既有美观的外形，又有可盛物内空的园林艺器皿及可欣赏的工艺品，有使用价值和观赏值，给人们的生活带来丰富的美感享受。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/BoL5ShiTouyQCrp.html>