

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 混凝土搅拌站操作规范

轻快的敞廊，优美的拱券，笔直的线脚，以及运用透视法将建筑雕塑绘画融于一室，使其具有强烈的透视感和雕塑感，创造出既具有古希腊典雅的优美又具有古罗马的豪华壮丽景象，体现出更接近人的个性解放以及人文主义思想的朴素明朗和谐的新室内风格。搅拌机满载搅拌时不得停机，当发生故障或停电时，应立切断电源，锁好开关箱，将搅拌筒内的混凝土清除干净，然后排除故障或等待电源恢复。搅拌站各机械不得超载作业；应检查电动机的运转情况，当发现运转声音异常或温升过高时，应立停机检查；电压过低时不得强制运行。搅拌站结构部件联结必须坚固可靠，限位装置及制动器灵敏可靠；电气气动称量装置的控制系統安全有效，保险装置可靠；控制室保护接地，主楼避雷装置完好；输料装置的提升斗钢丝绳和输送皮带无损伤；进出料闸门开关灵活到位；空气压缩机和供气系統运行正常，无异响和漏气现象，压力应保持在規定范围内；操作区储料区和作业区必须设置明显安全标志。启动搅拌系統后，应先进行空运转，检查机械运转情况，确认搅拌系統正常后，方可自动循环生产，严禁带负荷启动。作业时精神集中，注意观察各个仪表指示器皮带机配料器的输料系統，发现有大块石料和异物时应及时清除；发现异常情况应立停止生产；遇紧急情况应立切断电源，并向有关人员报告。维护修理搅拌机顶层转料桶清理搅拌机内衬板及搅拌刀片时，必须切断电源，并在电闸箱处设明显严禁合闸标志，设专人监护。

清除上料斗底部的物料时，必须把料斗提升到适当位置，将安全销插入轨道中；清除上料斗底部的残料时，必须切断电源且设专人监护。

混凝土搅拌站的安装，应由专业人员按出厂说明书规定进行，并应在技术人员主持下，组织调试，在各项技术性能指标全部符合规定并经验收合格后，方可投产使用。

搅拌机满载搅拌时不得停机，当发生故障或停电时，应立切断电源，锁好开关箱，将搅拌筒内的混凝土清除干净，然后排除故障或等待电源恢复。执行国家行业等有关安全技术标准规范和安全操作规程，遵守项目部作业队及企业安全各项管理规章制度。按配料通知单完成砼拌合工作，接受现场管理人员(机械工程师试验检测工程师)施工技术指导，接受业主设计监理政府职能部门及企业主管部门等检查。正确使用个体防护装备，有权要求项目部或作业队提供普通个体防护装备，如普通手套安全帽等，机械设备和作业环境不处于安全状态有权拒绝工作，有紧急避险权。及时向班组长安全管理人员等报告突发紧急情况，并采取相应的应急措施；完成班组长或作业队长交办的其混凝土搅拌站操作规范工作。

岗位知识技能1了解安全生产基本知识，了解混凝土机械设备知识，混凝土的基本知识，熟悉《搅拌机司机安全技术操作规程》《搅拌站安全规程》《搅拌机安全操作规程》。

熟悉岗位危险有害因素(危险源)及其预防控制措施岗位关键点和主要工艺参数的控制自救互救及应急处置措施等。行为安全要求1严格按操作规程进行作业，执行班前安全讲话交接班等规章制度，禁止各种不安全行为及与作业无关行为，每班按时填写运转和交接班记录。每次使用前，由专业电工检查各电路是否完好，确保电路正常；检查搅拌机各传动机构上料系统工作装置是否完好，如有损害及时修理完好后方可使用；检查各主令开按钮指示灯等的可靠性，如有故障，经专业人员修理完好后，方可开机操作。

### 混泥土搅拌站

搅拌站各系统在运行过程中：严禁突然改变工作方式(手动或自动)；如遇停电，必须先把总电源分电源切断，然后进行其他工作；严禁用身体或器具接触运转部位；系统出现故障，必须切断总电源分电源，然后进行检修，并设专人看管。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/PU3NHunNingggAJQ.html>