

卧式砂磨机故障,卧式砂磨机故障模式

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



卧式砂磨机故障,卧式砂磨机故障模式

如果突然不工作呢：我们要检查是不是排料口堵塞，造成满腔堵料；转动的三角皮带过松，造成皮带打滑；电压过低，主机遇到大料后，无力破碎；轴承损坏。故障修理的方法：清除排料口堵塞物，确保出料畅通；调紧或更换三角皮带；调正工作场地的电压，使之符合主机工作电压的要求；更换轴承。产量达不到出厂标准被磨物料的硬度或韧性超过使用说明书规定的范围；电动机接线位置接反，主机开反车(动颚顺时针旋转)，或电机三角形接法接成星形接法；排料口小于规定极限；工作现场电压过低；动颚与轴承磨损后间隙过大，使轴承外圈发生相对转动。

故障修理的方法：更换或增加卧式磨砂机；调换电机接线；排料口调整到说明书规定的公称排料口和增加用于细磨的卧式砂磨机；调高工作场地电压，使之适应主机重载要求。

二双端面机械密封，有效的控制磨腔泄露三研磨筒选用高级耐磨钢材，耐磨性特佳，特殊材质的泵，故障率小不须特别维护，使用寿命长。四砂磨筒导流板冷却，保证经研磨物料充分降温，有效控制出料温度五须要经常更换颜色或者同种类原料的场合，装有溶剂泄出阀或拆卸轨道，利于研磨槽内残余溶液之排出或更新研磨媒体
卧式砂磨机配置如下：1筒体容积：L,材质为USU不锈钢；2筒体冷却采用夹套冷却；3研磨盘材质：耐磨合金钢

卧式砂磨机故障,卧式砂磨机故障模式

;电机功率：YBM--KW;(防爆电机)5机械密封采用优质国产双端面机械密封；6进料泵为美国英格索兰气动隔膜泵；7设备配备超压保护电接点压力表，配备超温保护电接点温控表。该机采用单端面或双端面机械密封，具有可靠性和耐用性，并配有于研磨物料相容性的冷却液，减少对研磨物料污染。

卧式砂磨机故障,卧式砂磨机故障模式适用于涂料油漆油墨农药等行业的供应商：重庆永通科技有限公司关于“砂磨机卧式砂磨机东莞砂磨机砂磨机厂家_卧式砂磨机砂磨机东莞报价_卧式砂磨机砂磨机东莞供应商”信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责。涂料，油墨，磁性，医药，非金属矿等工业部门，与球磨机，三辊机，胶体磨等比较，砂磨机具有生产效率高，工艺连续性强，成本低等诸多优点。由于卧式砂磨机必须是密闭式结构，因而对抑制工作过程中溶剂的挥发损失减轻对大气的污染以及某些物料的发泡现象等方面，也为开启式砂磨机手所望尘莫及。砂磨机出料装置采用有径向筛缝的高强度鼓型或圆柱型筛圈和轴向动态筛缝的复式出料结构，可靠地阻止研磨介质从筛缝中溢出，压力和温度分别由电接点压力表和温度表进行控制和监视，保证了设备的安全运行。三合化机作为宏达砂磨机华南地区唯一指定代理商，销售宏达----L砂磨机！三合化机门市位置：广东省佛山市顺德区大良商业城A区三座首层号。L砂磨机电机功率为：KW有效容积为：L分散轴转速：R/MIN分散器由个部分组成。对各种化工机械的生产，组装及生产中的使用性能，有较深认知，我们具备丰富的经验过硬的专业知识与技术完善的售前，售中，售后服务。为客户提供最好的生产设备及最高的生产效率！我们的各类产品价格绝对比同行低-%以上！我们专业生产反应釜分散釜普通分散盘高效分散盘平台式分散机搅拌缸实验室分散机小批量生产型移动式分散机，低价批发零售！！！普通设备经我们改进后，高效率的用于电子材料胶粘剂FFCAB胶硅胶印花胶浆玻璃油墨玻璃纤维补胎液醇酸树脂丙烯酸树脂不粘涂料白乳胶洗洁精润滑油阻燃材料爽身粉面膜生物柴油。

机型特点：卧式砂磨机是我公司传统优势产品，经过多年的不断改良，性能及稳定性逐步提高，由原来的WS系列改进而来的JWS系列，在原来基础上改善了机封结构及传动部分，筒体也经过更新，冷却系统也更加合理，整机也更加美观及更易操作及维护。机型优势：JWS系列卧式砂磨机具体高可靠性高耐用性高密封性，相比以往机型运行更稳定维护更简单故障率更低效果更好等优点，并配备与研磨物料相容的冷却液,减少对物料污染,卧式砂磨机故障,卧式砂磨机故障模式适用于涂料/油漆/油墨等行业的物料研磨。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/jynFWoShi l oLpQ.html>