

## 湖南花岗岩加工高档石英石的质量鉴定书

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 湖南花岗岩加工高档石英石的质量鉴定书

石材台面板主要的加工流程是：选料 大切 磨光 切边 边加工 挖盆钻孔 磨光修补 试拼检验 包装  
完工选料根据客户样品或是生产定单要求选择适合的荒料原石，最好是能敲一块荒料小样进行磨光对照，观察花纹颜色以及颗粒是否一致。选料的注意点是要选择相同颜色，相同花纹，相同颗粒，接近密度的荒料或大板，同时外观上不允许有裂纹石胆色线花扫等等缺陷。粗磨：前面工序合格的产品和定厚过的毛板用磨光机先进行粗磨，目前磨机主要是用手扶式磨机及多头连续磨抛机。过后等毛板干燥后，检查板面，板面效果好，可以直接进行细磨，如果发现毛板的板面质量不理想，可以对毛板表面进行刷胶处理，刷上一层树脂胶将其毛板上面的小孔和小裂纹鸡爪纹等缺陷补好，同时也可以使得毛板的板面更好，光泽度更高。在天气好的情况下，树脂一般半个多小时就能干，要是天气不好，差不多要一个小时才会干，最好是等干了后再进行细磨。

中国石材加工艺术领跑者-----让石材艺术生活化高生细磨：用磨光机将合格的毛板或修补后的毛板逐块磨光加工成毛光板，记得要把毛光板中无法修复的裂纹色浅石胆扫花等瑕疵用红蜡笔在板上记号出来，以便下道工序及时发现，能避开这些缺陷用来加工小规格组件，如挡水板或加厚边等等。

通常欧美定单的光泽度要求要达到在7以上（或是按照客户要求加工，如果部分石种达不到要求要和客户协商）

（磨光加工）（刷胶处理）切边将前面合格的毛光板按生产定单要求进行排料切割，切割出台面板各部分---主台面后挡侧挡板和前挡板等等。切割的时候要注意之前要检查表面，注意之前标注的石材缺陷，要避免裂纹黑斑色线色斑扫花等，不要有阴阳面。（普通切边机）（红外线桥切机）边加工边加工就是把台面板的边沿加工进行加工处理看是简单的磨直边或是加工成异形边（牛鼻边鸭嘴边等等）。如果客户没有要求边要加厚，就可以把台面直接进行边加工处理（车边），要是客户是要求的是加厚边，那么先要把台面板的边加厚。具体做法是在要加厚的地方先有小割机磨平，之后粘结面粗加工成糙面，以便更牢固地粘结，之后就是涂胶粘合，最后用夹子定型夹牢。等胶水干透后就可以进行车边加工，先进的工厂是用专门的仿型磨边机加人工磨光辅助，一般的工厂则是用人工切磨的。

（粘边定型）（仿形磨边机）（人工切边）（人工磨边）挖盆钻孔是在台面板上开洗手盆口龙头孔以及台下盆的安装孔。（机器开盆钻孔）（人工开盆钻孔）（洗面台龙头孔）（台下盆的螺栓孔）磨光修补修补就是修补加工不慎造成的破损（轻微不平或缺角等）或是其他天然的缺陷，注意要用和石材颜色接近的胶来修补。

磨光是对整个台面板的光面进行磨光加工，同样磨光后光泽度要求 $\geq$ 以上，同时面成镜面光泽，无凹凸感，无波浪纹，交接处直线度保持在一条直线上，台面边和洗手盆口的光泽度也要同台面一致。同时对于不是单个产品的组合台面除了要求边缘的光滑度，手感和板材的平整度等等之外，湖南花岗岩加工高档石英石的质量鉴定书还必须要试拼一下组合起来，注意组合台面间花色的统接口的拼合度，以及组合的左右顺序，必须依照图纸准确无误。（拼装组合）（板面检验）（尺寸检验）（平整度检验）包装包装时根据客户要求或石质对产品进行包装，钝面与钝面相对，在光面之间夹防划伤的软膜片。

（包膜处理）（台面板单套包装）（台面板批量包装）（台面板外箱包装）最后,大功告成,台面板就这样制作包装完毕了，可以发货了。中国石材加工艺术领跑者-----让石材艺术生活化高生负责声明：所展示的信息由供货商提供，内容的真实性准确性和合法性由发布会员负责。

在碎石机排料口处安装筛算，虽然可以控制出料粒度不会过大，但由于锤头与筛算的挤压与剪切，使得物料被

过粉碎，产生大量煤粉，而大量煤粉的出现并不适合硫化床锅炉的工作。系列碎石机是可逆式的，当锤头与破碎板磨损过大时，使转子反向旋转，利用锤头与破碎板的另一面工作，有效地延长了使用寿命。系列碎石机机体由机体下部机体侧部机体中部等组成，为双向开启式结构，机体内壁装有防护衬板，机体的前后端有观察门，两侧上下各有检修门，便于随时观察设备的运转情况，方便设备的日常维修。湖南花岗岩加工石英石设备多少钱反击板吊挂部份刚度太大，而反击板振动幅太低，物料容易粘结在反击板上，越积越厚，最后堵塞物料通道，使机器无法运行。提供移动破碎站厂家yidongshiposuishancom点击在线客服，免费获得提供大礼包！碎石生产线视频选择很重要，对于发改委审批通过的新项目以及铁道部的动向，受访工程机械企业预计使这些新项目会拉动对工程机械的需求，在今年内会是较小的改变，而大幅度的改善时点可能会是在明年上半年，而不是今年内。政策暖风扑面而来工程机械春天降临？月日，温家宝主持召开国务院常务会议发出了明确信号：要贯彻稳中求进的总基调，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，把稳增长放在更加重要的位置。会议中提出了加大对国家重点在建续建项目的信贷投放，推进“十二五”规划重大项目按期实施，尽快启动一批事关全局带动性强的项目；加强市政工程铁路节能环保信息化农村和西部地区基础设施等建设；加大对保障性住房和农村危房改造的支持力度等工作要求。

民航局局长李家祥曾于月日透露，今年全国要建成个地方机场，除了地方资金，每年湖南花岗岩加工高档石英石的质量鉴定书还会有亿民航建设基金加以保证。年至年间，中国民航在设施建设上共投资亿元人民币，约为前年间民航建设资金之和，这年间，中国新修建了个机场，使全国机场达到17个。

按照规划，福州至平潭铁路全线设福州福州南长乐长乐东松下平潭共个站，其中福州福州南为既有站，其余为新设中间站。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/pXZdHuNanxbBr8.html>