

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



遂宁石灰石博大磨机

节能球磨机广泛应用于石灰粉煤灰矿山矿石水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料耐火材料化肥黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，节能球磨机对各种矿石和其遂宁石灰石博大磨机可磨性物料进行干式或湿式粉磨。本产品网址：<http://cntradescom/bb/hnzzqxjx/sell/itemid-450536.html>（03遂宁）为测定石灰石样品中碳酸钙的质量分数，某学习小组进行了如下实验探究，取0g石灰石样品放入烧杯中，加入稀盐酸至不再产生气泡为止（石灰石中的杂质不溶于水，也不反应），并绘制了加入稀盐酸的质量与放出气体质量的坐标图（如图）。后墙拉紧调整座的T型螺栓易断裂的预防措施：T型螺栓比较容易从T型头过渡处断裂，主要是由于动颚的往复运动，使调整座产生了前后动作的惯性力，从而使螺栓疲劳断裂。解决此类故障，应该用强度更高的T型螺栓，或者垫上自制的输送带平垫圈或者仿调整垫板制作一块输送带调整垫板放置于紧挨机座后墙面，以缓和冲击力。活动颚板松动与动颚产生轰鸣的撞击声当压紧活动颚板的楔形压块的楔面已磨损，不能紧密压住活动颚板时，就会产生此类撞击声。

压块的底面已顶到动颚面，而遂宁石灰石博大磨机的上下楔面与动颚及活动颚板的楔面仍存在一定的间隙，机器运转时，活动颚板就会上下窜动，碰撞动颚，此时可以在压块的上下楔面上补焊适当厚度的钢板。松开弹簧拉杆螺丝至合适，在机体后墙的斜面上放置一只五吨或十吨的油压千斤顶，顶起动颚至适当位置，既要防止肘

板脱落，又要使后面打击肘板复位轻松。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/OsQBSuiNingo0JY7.html>