

超微粉碎机使用说明和常见问题处理方法

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



超微粉碎机使用说明和常见问题处理方法

简单的来说粉碎机产生的热量主要来源于两个方面，其一为机械本身摩擦产生热量，其二是机械与物料碰撞摩擦等因素产生的热量。

超微粉碎机的制造工艺精良，机械本身摩擦产生的热量可以忽略不计；而其粉碎原理巧妙，靠的是碾压与研磨，并非硬性撞击剪切，加之本身转速较低（只有r/min），所以产生的热量远低于其超微粉碎机使用说明和常见问题处理方法粉碎机，更巧妙的是，超微粉碎机的分选气流直接通过粉碎槽，在分选的同时，就带走了绝大部分热量，所以，超微粉碎机连续运转也不会有较高温度。

但是在狭小密闭的环境里，如果空气不流通，热量无法传导出去，有限的空气被一次又一次加热，当室内气温都达到了五十几度将会导致了超微粉碎机也散热缓慢，这就需要客户重新摆放了机器安装通风设施，这一问题就能得到了良好的解决，所以安装前一定要对客户讲清楚通风对于正常运转的重要性。小型超微气流粉碎机操作简单结构精密占地面积小粉碎细度高速度快超微粉碎机使用说明和常见问题处理方法适用范围广，是各种药店药房医院诊所大专院校以及家庭等的理想粉碎机小型超微气流粉碎机产品简介XFB-\\是我公司推出的一款摇摆式小型超微气流粉碎机，此产品占地面积小，包装方便，操作简单，结构精密体积小质量轻功效高清洁卫

超微粉碎机使用说明和常见问题处理方法

生造型美观既省电又安全噪音小且绝无粉尘污染，是理想的制粉设备。小型超微气流粉碎机操作过程备料：需注意物料必须是干燥的，如果物料不干，可以晒干或烘干（本厂与之相配的烘干有KH-的恒温干燥机），另外对于含有油脂较多，糖粉较多，纤维较高的物料也不好粉碎。小型超微气流粉碎机注意事项本机超微粉碎机使用说明和常见问题处理方法适用于环境温度为-CC，相对湿度%，恒温最适宜，应放置通风干燥清洁的位置。本机不能长时间连续工作，每次不要越过分钟，加工数量多时，中间必须要休息，防止电机轴承过热造成电机损坏。刚开机时，若碰到粉碎物卡住刀片，使电机不能正常运转，要立关闭电源，防止电机损坏，清理后才能重新工作。在长时间使用后，碳刷和刀片如磨损严重，必需更换。防止机器掉到地上损坏机器，应安置相对稳定的工作台。若发现电机不能正常工作，检查线路或查看保险丝。小型超微气流粉碎机常见故障产生原因及排除方法故障产生原因排除方法（必须切断电源才能进行以下操作）通电后电机不转动电源接触不良或插头松动。

可以粉碎中草药党参白朮木通乳香黄芪三七海马菟丝子灵芝甘草山楂珍珠等，中药材粉碎后入药效果更佳。（易燃易爆物，湿性物料不能粉碎加工）金银花粉碎技术参数：型号XFB-XFB-XFB-粉碎细度--目--目--目产量克/每次克/次克/次电机转数转/分转/分转/分功率KWKWKW外形尺寸222mm2402403mm重量kgkgkg工作原理由不锈钢上盖下体粉碎室构成，螺扣式封闭。

操作过程备料：需注意物料必须是干燥的，如果物料不干，可以晒干或烘干（本厂与之相配的烘干有KH-的恒温干燥机），另外对于含有油脂较多，糖粉较多，纤维较高的物料也不好粉碎。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/Qj9qChaoWeiLSEXo.html>