

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



鹤岗石英石600型石磨机器

随着经济的发展，购买花生脱壳机的用户越来越多，但是有不少的机手由于没有真正掌握花生脱壳机的正确使用方法，致使其应有的性能没有发挥出来，影响了其经济效益和社会效益。现介绍一些相关的使用知识，具体如下：花生脱壳机的工作原理花生脱壳机有机架风扇转子单相电机筛网(有大小两种)人料斗振动筛三角带轮及其传动三角带等组成。

机具正常运转后，将花生定量均匀连续地投入进料斗，花生在转子的反复打击摩擦碰撞作用下，花生壳破碎。花生粒及破碎的花生壳在转子的旋转风压及打击下，通过一定孔径的筛网(花生第一次脱粒用大孔筛网，清选后的小皮果更换成小孔筛网进行第二次脱壳)，这时，花生壳粒受到旋转风扇的吹力作用，重量轻的花生壳被吹出机体外，花生粒通过振动筛的筛选达到清选的目的。脱壳前用kg左右的温水均匀喷洒在kg皮果上，并用塑料薄膜覆盖小时左右，然后再在阳光下晾晒小时左右可开始脱壳，其鹤岗石英石600型石磨机器季节用塑料薄膜覆盖的时间为小时左右，其余相同。可将较干的花生(皮果)浸在大水池内，浸后立捞出并用塑料薄膜覆盖1天左右，再在阳光下晾晒，待干湿适宜后开始脱壳。农村一般一个村庄只有一个变压器，而户户又座落分散，加之所用电线及电路不很标准，致使离变压器较远的用户其电压不足，因此，工作场所应选择离变压器较近的地方。

鹤岗石英石600型石磨机器

操作方法与注意事项：使用前，应先检查各紧固件是否拧紧，旋转部分是否灵活，各轴承内是否有润滑油，脱壳机应放置在平稳的地面上。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/icDBHeGangi9PuM.html>