

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 砂石矿规章制度汇总,砂石矿采剥作业规程

(二)安全目标及标值：杜绝重大伤亡事故，年负伤率控制在%以内；以《建筑施工安全检查评分标准》为考核准则，合格率00%，其中优良率%。杜绝重大安全事故发生；(三)建立以安全生产责任制为中心的安全管理保证体系，认真贯彻落实各项规章制度。

各项目部要建立健全安全组织机构，必须配备专职安全员，所有项目部都必须执行公司安全管理规章制度，服从公司安全生产管理。试验室内业管理制度为了加强试验室内业管理，确保试验资料的完整性，特制定本管理制度：一试验人员进行每项试验时，必须随时做好试验记录。三试验报告必须按照单位工程及分部工程的划分进行分类归档存放，并根据工程的要求，做出每个月的统计报表。水泥检验仪器操作规程本室水泥检验仪器主要有负压筛机水泥胶砂搅拌机标准养护箱胶砂振实台空调等仪器设备，为了确保水泥一试验前必须检查室内以及被检材料的温度湿度是否符合检验结果准确性，规定了本规程。二水泥筛析前必须检查仪器的负压力，筛孔是否达到规定的要求，确认符合规定方可筛析，工作完毕应清扫筛子管道吸尘器等部位的水泥，方可离岗。三水泥净浆搅拌前必须检查仪器运转，叶片间隙，控时器是否符合规定，确认正常后，湿润叶片及拌锅，方可搅拌。

四胶砂成型前必须检查胶砂搅拌机和震实台，控时器时间是否准确，确认符合规定要求后，湿润叶片及拌锅，方可搅拌和夹紧试模振实。五标准养护箱是常开电源，每天必须检查控温控湿工作是否正常，并检查箱内温湿度，养护水每两周更换一次水六空调专用供水泥室控制温度用的必须注意环境保温措施，专人开关。沸煮箱使用规程本试验室的沸煮箱用于水泥安定性试验为了确保试验精度和使用安全，规定本规程：使用时应先按规定水位加水后，方可接通电源加热。沸煮过程中，注意观察水位加水后，方可接通电源加热沸煮过程中，注意观察箱内沸水，保持高于试件0mm以上。水泥胶砂抗折仪器操作规程kzy-型电动抗折仪器用于水泥胶砂抗折强度试验的仪器为了确保试验结果的精度，规定本规程。组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，督促检查本单位的安全生产工作，对采石场各项工作开展经常性的检查，发现安全生产违法行为及时或期改正，对安全生产事故隐患及时消除。

二技术员(人员)安全生产责任制认真贯彻执行国家有关安全生产的各项法律法规方针政策和本企业安全生产制度，对本企业安全生产负技术责任。

三安全员安全生产责任制在企业主要负责人的领导下，督促本企业职工认真贯彻执行国家的安全生产法律法规及企业的安全生产规章制度和技术操作规程。五班组兼职安全员安全生产责任制在安全副场长和矿安全员的业务指导下，协助班组长做好本班组的班前安全布置班中安全检查班后安全总结，切实搞好班组的的安全生产工作。六机电设备管理员安全生产责任制认真组织全队职工学习党和国家的安全生产方针，严格执行操作规程，对所管辖的设备设施的安全状况负全面责任。八压风机司机安全生产责任制坚守岗位，不擅自离岗，严格遵守操作规程和各项规章制度，树立为生产一线服务的思想，保证一线的用风量。熟悉压风机及附属设备的构造性能供电系统等情况，不断提高业务技术水平，对设备运转情况做到心中有数，使设备保持良好状态。认真填写运行记录，实事求是地将本班运转情况填写清楚，不能隐瞒事故，否则，造成后果山当班人自己负责。

### 矿采剥作业

九普工安全生产责任制认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。

正确分析判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态；如发生事故，要正确处理，及时如实地向上级报告，并保护现场，作好详细记录。安全生产管理制度一民爆器材安全管理制度（一）爆破物品配送回收制度县

民爆专营公司民爆站按规定服务范围，给无运输储存能力的爆破队（使用单位）提供爆破器材配送回收服务。配送回收爆破器材，由押运员负责押运，由安全员负责安全监督，实行双人领取双人签字登记双人运送。

配送回收爆破器材应使用符合安全规程的专用车辆（篷布覆盖捆绑牢固设置醒目警示标志严禁超载严禁乘坐其他人员）。每次提运爆破材料要求整车直达，途中尽量减少停留次数和停留时间，严禁中途过夜，应及时验收入库，当场码准，严禁过夜。（二）爆破领用清退制度所有爆破材料管理人员必须经过公安部门培训合格发证，并持证上岗，严禁其砂石矿规章制度汇总,砂石矿采剥作业规程人员顶替上岗。领用爆破材料必须根据当日需要凭爆破队长签发的领单在安全员监督下实行双人签字双人运送到爆破场地，并妥善保管。炸药库严格执行领用退制度，须由持有《爆破合格证》的专职放炮员及当班值班队长共同签名方可如数发放炸药雷管，发放雷管时须将脚线结成短路。（三）爆炸材料的贮存保管制度炸药库的最大储存量核定为：炸药雷管不超过十昼夜的生产需求量，其具体数量由炸药库负责人根据当月生产的实际需要核定。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/mJwLShaShiZOP19.html>