

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



HCSC6型环锤式碎煤机,HCSC8型环式碎煤机

第一章总则第一节范围本规程包括了配煤厂输煤系统的设备规范启动前的检查内容程控运行操作就地启动操作运行中的注意事故常见故障及处理内容。第三节机械设备检查通则检查各焊接件是否牢固；检查各螺栓是否齐全紧固；检查各连接部件是否牢固；。检查各转动部件转动是否灵活；检查减速机液力偶合器液压推杆制动器等是否漏油；运行中注意设备是否有异常声音或温度是否在规定范围之内；检查设备的振动是否在规定范围之内；检查各压力容器是否泄漏；检查各筒体是否泄漏；设备检修后是否达标；检查各设备的状态是否与要求的一致。第五节事故处理原则凡设备发生故障无法正常运行时，在确保人身和设备安全的基础上，应采取积极措施组织上煤，确保锅炉用煤。凡设备发生故障及时汇报班长，班长及时查明故障原因，白班直接通知检修人员，并做好记录；夜班要认真填写好“设备缺陷通知单”以便检修及时处理。发生事故后，有关班组必须以实事求是严肃认真的态度及时组织全班人员进行事故调查分析，按“四不放过”的原则进行事故分析。

第七节安全注意事项输煤系统发生故障时，值班人员必须正确迅速地按照本规程所列要求，进行事故处理，并及时汇报班长，班长应及时向车间主任或专业主管汇报事故情况；集控操作员要经常监视煤位情况，防止溢煤

断煤，并防止原煤仓内掉入杂物；班长和集控员要清楚所辖设备的状态，保证备用设备在良好的备用状态；环式给煤机操作员未接到班长的启动命令时不得启动设备上煤；班长或巡检人员发现有人违反《安规》有关规定应立即制止并汇报车间领导。本帖最后由麻海于--610编辑第二章运行篇第一节输煤系统概述概述古交配煤厂位于古交市境内，距古交市Km，与山西焦煤集团公司屯兰矿相邻，是山西焦煤集团公司实施利用煤泥中煤及部分原煤矸石发电的战略性工程。

古交配煤厂输煤系统的设计范围始于火车卸煤坑贮煤棚运煤系统，筛碎设备控制系统辅助设施和附属建筑物等。煤源主要有山西焦煤集团西曲矿镇城底矿马兰矿屯兰矿的中煤和煤泥矸石，东曲矿的中煤煤泥和#原煤矸石，全由铁路运输。输煤设备主要包括：筛煤设备每套系统均有一台XGS-2A型滚轴筛及一台HCSC-型环锤式碎煤机。碎煤机为山西电力设备厂的产品，出力为t/h，入料粒度 mm且 0mm，出料粒度 mm。工业电视监控系统第二节皮带输送机设备概述.1概述带式输送机是连续运输机中效率最高使用最普遍的一种机型。

在我国建设的大中型燃煤火力发电厂中，从受卸装置向储煤场及锅炉原煤仓输煤所用的运送设备，主要就是带式输送机。

带式输送机与其他类型的输送设备相比，具有良好的性能，在连续装载的情况下能连续运输，生产率高，运行平稳可靠，输送连续均匀，工作过程中噪音小，结构简单，能量消耗小，运行维护费用低，维修方便，易于实现自动控制及远方操作等优点，因此，在输煤运行中得到于广泛的应用。另外附输煤皮带工艺流程图，可清楚看出输煤流程，两套系统中，共设台带式输送机，带式输送机总长约m。主要技术参数 # - # 输送机所用皮带全部采用难燃型EP聚脂帆布输送带，上胶厚mm，下胶厚mm，帆布层数为层，带宽全为00mm，带速全为m / s，输送量为500t/h。型号说明主要技术参数（见下表）..主要部件结构及功能...结构普通皮带机主要由胶带托辊扣架驱动装置拉紧装置改向滚筒，制动装置和清扫装置等组成。皮带机在工作时，主动滚筒通过HCSC6型环锤式碎煤机,HCSC8型环式碎煤机与胶带之间的摩擦力带动胶带运行，煤等物料装在胶带上和胶带一起运行，普通胶带机的最大提升角度为°。

结构功能.1胶带全厂共计条皮带，全为DT 型普通固定带式输送机，宽度全为mm，带芯全为帆布，用橡胶作覆盖材料和布层之贴接材料，布层全为层，覆盖胶上层为mm，下层为mm。

输送带在带式输送机中，既是承载构件又是牵引构件（钢丝绳牵引胶带输送机除外），HCSC6型环锤式碎煤机,HCSC8型环式碎煤机不仅要有承载能力，HCSC6型环锤式碎煤机,HCSC8型环式碎煤机还要有足够的强度。

缓冲锁气器缓冲锁气器是安装在散状物料的输送筛选装卸系统中的重要设备，能够加强生产安全，减少了维修，对防止胶带跑偏和防止粉尘污染保护环境方面成效显著。

工作原理：使下落速度极高的落料在缓冲锁气板面上接受缓冲而减速通过，并让物料畅通无堵而诱导鼓风基本被阻。同时缓冲锁气器HCSC6型环锤式碎煤机,HCSC8型环式碎煤机还有三个特点：保护胶带托辊等设备，延长使用寿命，减少维修量，防止撕带等恶性事故。

启动前的检查内容电动机减速器制动器滚筒轴承的地角螺栓，应无松动及脱落，断裂现象。

减速机滚动耦合器，液压推杆制动器无渗漏油现象，减速机油位在正常刻度线内各转动部件保护罩完好，各连接螺栓无松动，脱落现象。附属设备具备运行条件皮带输送机的启停操作正常情况下，皮带机的启停操作，由集控人员通过程序自动，或手动联锁或解锁进行。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/tPvUHCCge3r.html>