

全自动磨机,全自动磨珠机,全自动磨珠机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



全自动磨机,全自动磨珠机,全自动磨珠机

原理设备主要由各种形状砂轮对项珠粒进行滚动式研磨成型，具有刻面型索身型回珠型的多功能成型，成型效率高，规格标准化精度高。羊毛轮个型的砂纸直径为MM，00型的砂纸直径为MM定型机水磨机磨圆珠机库号：RL该水磨机主要用于贵重材料的加工。

技术参数：输入电压/Voltage：ACV/v输出功率/Power：W主轴转速/Rotational speed自动木珠/佛珠抛光机库号：RL本抛光机全自动磨机,全自动磨珠机,全自动磨珠机适用于各种木质的木珠佛珠手球菩提子核桃等研磨抛光！形状是圆形椭圆形接近圆形都可以，只要珠子在磨盘内能够滚动就可以研磨；可磨到直径为-6mm的珠子，mm一次能碾磨6粒随机赠送砂纸，3，，0目各张。羊毛轮个型的砂纸直径为MM，00型的砂纸直径为MM全自动佛珠抛光机库号：RL06759全自动磨机,全自动磨珠机,全自动磨珠机适用各种木质的佛珠木珠手球菩提子核桃等研磨抛光。形状是圆形椭圆形接近圆形都可以，只要珠子在磨盘内能够滚动就可以研磨；研磨抛光时间通常研磨分粗磨和细磨：粗磨需要换次砂纸（目）；细磨换砂纸次或以上，因人因情况而异（-目砂纸）一般每隔分钟换一次砂纸；抛光时间大约在分钟左右，抛光时也可以在羊毛轮上涂抛光蜡，全自动磨机,全自动磨珠机,全自动磨珠机还可以手工把抛光蜡涂在珠子上，这样做更省羊毛轮；因材质不同，个人需要的研磨抛光程度不同而异。

全自动磨机,全自动磨珠机,全自动磨珠机

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/v6PkQuanZiMCKE4.html>