

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



罗田县胜利花岗岩加工厂

罗田县位于长江中游北岸一级支流巴河流域上游，大别山南麓，境内山脉以天堂寨为主体，分四支向外延伸，群山环抱，层峦叠障，最低海拔高度米，最高为海拔米，版土面积平方公里。但是随着社会经济的发展，通过招商引资，大批矿产企业涌向山区，加之对水保工作的认识不足，造成了严重的水土流失，破坏了良好的生态环境。经济建设与水保工作不平衡近几年来，随着经济建设步伐的加快，县委县政府对招商引资企业和个人给予很多地方优惠的条件。有一部分石材开采当事人对水土保持和水环境保护意识不强，重开发轻保护乱挖乱堆放严重，全县开挖占用面积约平方米，年弃碴量约立方，随地堆放，造成严重的水土流失，例：华宇石材有限公司，在罗田胜利镇松子关村七组山上露天开采，满山开花，开采坑口就有二十多处，没有采取防治水土流失的措施。全县现有处矿产企业，有处通过了水保方案审批，但没有按已审批的水保方案实施，已停止开采的采矿点，缺乏水保设施验收环节。由于行政干预和其罗田县胜利花岗岩加工厂因素，其他几家企业开采多年至今没有申报水保方案，行政干预阻碍了水保监管工作，致使水保工作与经济发展不平衡，差距较大。水土流失造成河库塘堰淤积因水土流失造成河库塘堰淤积，不仅降低了防洪排涝标准，造成涝灾，也恶化了水环境。解放以来的水利建设工程和全县天然形成纵横交错的河流沟壑，自然形成了合理水系，具有调蓄和净化环境的作用。

但是采矿企业的无序开采，乱堆乱放，使河道未能得到应有的保护，导致罗田县现有水系存在河库淤积水系萎缩引排不畅防洪标准减低等危害状况。

花岗岩加工

水体污染，配套工程不完善开采石材大多数都建在山上，是水系的源头，大部分加工企业也多在河道水库的上游，采矿企业为了减少费用，降低生产成本，使矿山防治水土流失的措施不足，加工排出，污水处理配套设施不全，严重影响水源水质，甚至危及到人民的财产和生命安全。开展多方位宣传教育各级政府建设开发等部门或多或少的重经济发展而轻水土保持生态环境的保护，有些部门存在对水保工作不了解，认识不深刻等。

宣传是实施的基础，结合普法，面向领导，面向群从，面向开发建设单位展开宣传活动，增强干部和广大群众的水保意识，形成社会舆论监督氛围，同时坚持正面宣传教育和反面曝光相结合的方法，以引起各级政府和有关部门的重视，提高全民对水保工作的认识，改变随意毁坏水域面积和影响水生态的行为，科学合理管理和保护水源地，防止水土流失。争取政府支持和部门配合水土保持工作事关当地生态环境建设大局，结合本地实际情况，制订相应的管理制度，争取政府的支持。一是调节地表径流，调整内部水系；二是实施河库塘堰清淤工程，确保水系流畅；三是实施水生态改造，植树种草，改善生态系统结构和功能，切实保护水域面积。开展水土保持监督执法提高执法人员素质，配备执法工具，强化行政执法，加强监督管理，加大水保“两费”征收力度，把好方案申报审批验收关，让水保更好地服务于罗田的经济建设。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/PeRtLuoTianwPYHu.html>